

Продажа DAEWOO GENTRA 2014 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Легковой седан DAEWOO GENTRA, идентификационный номер (VIN): XWB5V319DFA513314, год выпуска: 2014, цвет: серебристый, регистрационный знак: K133PH 116 RUS

Легковой седан DAEWOO GENTRA, идентификационный номер (VIN): XWB5V319DFA513314, год выпуска: 2014, цвет: серебристый, регистрационный знак: K133PH 116 RUS

null

Данные торгов

Номер извещения 21000029210000000006

Дата публикации 28.10.2022 12:03

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Завершены

Шаг торгов 16955.00 р

Приёма заявок 29.10.2022 09:00 - 29.11.2022 17:00

Дата проведения торгов 02.12.2022 09:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 67820.00 р

Срок и порядок "Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "

Порядок ознакомления "Осмотр движимого имущества (лоты №1-3) осуществляется по адресу: РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 34 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Пестречинский район, с. Пестрецы, Советская, д. 34, каб, 1 тел.8(84367)3-04-76."

Организатор торгов	
Наименование	ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН	1633605439
КПП	163301001
ОГРН	1061686006634
Почтовый адрес	422770, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ,СЕЛО ПЕСТРЕЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ д. 34
Фактический адрес	422770, Респ Татарстан, Пестречинский р-н, с Пестрецы, ул Советская д. 34

Фото от продавца

Результаты фотофиксации

Общий вид DAEWOO GENTRA, идентификационный номер (VIN) XWB5V3190FA513314, 2015 года выпуска, гос.№ К 133 RH 116 RUS

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«11» июля 2022 г.

Проведено полное техническое обследование транспортного средства на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее:

1.Характеристика транспортного средства

1.1.Тип транспортного средства легковой седан

1.2.Кол 99, серия 35, №96X336

1.3.Марка DAEWOO GENTRA

1.4.Год выпуска 2015

1.5.Цвет серебристый

1.6.Номер двигателя 12142682DFCX0232

1.7.Кузов XWB5V3190FA513314

2.Техническое состояние

2.1.Кабина, кузов (исключая состояние салона)-многочисленная коррозия, требуется сварочные работы и частичная окраска, внутренняя отделка требует частичной замены

2.2.Двигатель - состояние неудовлетворительное, требуется ремонт.

2.3.Коробка передач - требует ремонта

2.4.Рулевое управление - изношено

2.5.Передний мост - изношен, требует ремонта

2.6.Задний мост - изношен, требует ремонта

2.7.Электрооборудование - изношено, требует частичного ремонта

2.8.Состояние шин - изношены

Индивидуальный предприниматель Мельниченко И.И.

АО «ВТН РТ»

Шкала эквивалентных износов для определения коэффициента АМТС

Отчет 1845-22

Вид износа	Величина износа, %	Величина износа, %
Вид износа	0-10	0-10
Вид износа	11-20	11-20
Вид износа	21-30	21-30
Вид износа	31-40	31-40
Вид износа	41-50	41-50
Вид износа	51-60	51-60
Вид износа	61-70	61-70
Вид износа	71-80	71-80
Вид износа	81-90	81-90
Вид износа	91-100	91-100

Износ согласно техническому состоянию определен в размере 65%. Износ, определяемый согласно техническому состоянию АМТС отражает фактическое техническое состояние объекта оценки, описанию представлены фотографии и акт технического состояния транспортного средства и располагает достаточной информацией для выявления износа. Средневзвешенный износ приведен в таблице ниже:

№ п/п	Тип, марка, модель и т.д. средства	Расчетный эксплуатационный износ, %	Финансовый износ на начало эксплуатационного периода, %	Средневзвешенный износ, %
1	Удельный вес	0,5	0,5	
	DAEWOO GENTRA	36,56	65	50,78

Функциональное устаревание
Функциональное устаревание – потеря стоимости, вызванная несоответствием современным требованиям рынка к используемой технологии и материалу, техническому оснащению др.) В

