

Продажа Транспортное средство 2008 в Москве на торгах по банкротству

Сергей Афанасьевич

+7(495)5339053

yasen38vdvi@mail.ru

Автотранспорт (грузовые автомобили) 2003-2008 г. в., всего – 3 ед.

Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтно-восстановительных работ, без аккумуляторных батарей. Уличное хранение.

null

Данные торгов

Номер извещения	22000003060000000005
Дата публикации	24.01.2023 10:55
Форма проведения	Продажа без объявления цены
Статус торгов	Объявлены
Приёма заявок	26.01.2023 09:00 - 28.02.2023 09:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Порядок ознакомления	"Со дня приема заявок Претендент, желающий приобрести высвобождаемое движимое военное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, и по письменному запросу Претендента ему представляется имеющаяся у Организатора торгов информация о выставленном на продажу без объявления цены высвобождаемом движимом военном имуществе."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000003060000000005_290f712f-a7b0-4fbc-bfdb-375a2c6a9b9f.json

Организатор торгов

Наименование	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЕНЬ"
ИНН	7728047631
КПП	775101001

ОГРН

1027700101307

Почтовый адрес

108803, Г МОСКВА,П СОСЕНСКОЕ,КВ-Л 105 д. ДОМ 1, корп. СТРОЕНИЕ 15

Фактический адрес

108801, Москва город, Сосенское поселок, 105 квартал д. 1 с. 15

Фото от продавца

Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтно-восстановительных работ.

У АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОТСУТСТВУЮТ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ.

№ п/п	Марка, модель ТС	Год выпуска	Пробег тыс. км	Техническое состояние
ЛОТ 1 (ТС после длительной стоянки на улице)				
1	Автомобиль грузовой-самосвал МАЗ	2003	261,9	Двигатель (требуется ремонт): Повышенный расход масла ДВС. Повышенное давление ДВС. Низкая производительность воздушного компрессора. Заматы соты радиатора системы охлаждения и интеркулера. КПП (требуется ремонт): Шум в работе КПП и затруднено включение передач. Передний мост (требуется ремонт): Лопнулы листы передней правой рессоры. Лифт в шкворнях. Топливная система (требуется ремонт): Очаговая коррозия топливного трубопровода. Очаговая коррозия топливного бака. Тормозная система (требуется ремонт): Микротрещины тормозных шлангов. Рулевое управление (требуется ремонт): Лифт в шарнирах рулевых тяг. Кабина, кузов (требуется ремонт): Вмятина и очаговая коррозия переднего капота. Склонная коррозия крыльев. Деформация и склонная коррозия пола кабины водителя. Глубокая склонная коррозия боковин кабины. Сколы и затертости ветрового стекла. Очаговая коррозия кузова и деформация задний борт. Не работает стеклоподъемник передней правой двери. Очаговая коррозия ресверов. Разбит рассеиватель задней левой фары, не герметичность передней левой фары. Ремонт освещения. Двигатель (требуется ремонт): Неравномерная работа ДВС. Затруднен пуск двигателя. Повышенный расход масла в ДВС. Малая производительность компрессора. Трещины на трубе ОЖ. КПП (требуется ремонт): Посторонний шум в работе КПП. Течь масла КПП. Передний мост (требуется ремонт): Лифт в шкворнях. Задний мост (требуется ремонт): Лифт в шлицевом соединении карданного вала. Кабина, кузов (требуется ремонт): Склонная коррозия передних крыльев. Очаговая коррозия крыши кабины. Склонная коррозия пола кабины. Очаговая коррозия рам. Склонная коррозия металлического каркаса кузова. Очаговая коррозия дверей. Многоцикловые затертости ветрового стекла. Порваны уплотнители дверей. Негерметичность ветрового стекла. Деформация передний бампер. Очаговая коррозия топливного бака. Очаговая коррозия ресверов. Очаговая коррозия топливного трубопровода.
2	Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ	2004	220,5	Двигатель (требуется ремонт): Неравномерная работа ДВС. Повышенный расход масла ДВС. Повышенное давление ДВС. Некорректная работа стартера. КПП (требуется ремонт): Затруднено включение передач МКПП. Шум в работе МКПП. Передний мост (требуется ремонт): Очаговая коррозия передней балки. Лифт в шкворнях. Очаговая коррозия амортизаторов. Рулевое управление (требуется ремонт): Очаговая коррозия поперечной рулевой тяги. Тормозная система (требуется ремонт): Микротрещины тормозных шлангов. Очаговая коррозия тормозного трубопровода. Кабина, кузов (требуется ремонт): Склонная коррозия и отслоение ЛКП капота. Склонная коррозия капота. Склонная коррозия пола грузового отсека. Очаговая коррозия, отслоение и вздутие ЛКП задних дверей. Склонная коррозия нижней части водительской и пассажирской дверей. Очаговая коррозия решетки радиатора. Очаговая коррозия ария ветрового стекла. Очаговая коррозия левого борта. Отслоение, трещины ЛКП левого борта. Очаговая коррозия, вмятины заднего бампера. Отслоение ЛКП заднего бампера. Очаговая, склонная коррозия сланговой двери. Сломан замок сланговой двери. Затертости ветрового стекла. Очаговая коррозия силовых элементов рамы. Порвана обшивка сидений. Сломан замок перчаточного ящика. Порваны уплотнители дверей. Трещина рассеивателя левого сигнала поворота на зеркале заднего вида. Не работает сигнал заднего хода. Не горит правый задний габаритный фонарь.

3	Автомобиль грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ	2008	253,4	Двигатель (требуется ремонт): Неравномерная работа ДВС. Повышенный расход масла ДВС. Повышенное давление ДВС. Некорректная работа стартера. КПП (требуется ремонт): Затруднено включение передач МКПП. Шум в работе МКПП. Передний мост (требуется ремонт): Очаговая коррозия передней балки. Лифт в шкворнях. Очаговая коррозия амортизаторов. Рулевое управление (требуется ремонт): Очаговая коррозия поперечной рулевой тяги. Тормозная система (требуется ремонт): Микротрещины тормозных шлангов. Очаговая коррозия тормозного трубопровода. Кабина, кузов (требуется ремонт): Склонная коррозия и отслоение ЛКП капота. Склонная коррозия капота. Склонная коррозия пола грузового отсека. Очаговая коррозия, отслоение и вздутие ЛКП задних дверей. Склонная коррозия нижней части водительской и пассажирской дверей. Очаговая коррозия решетки радиатора. Очаговая коррозия ария ветрового стекла. Очаговая коррозия левого борта. Отслоение, трещины ЛКП левого борта. Очаговая коррозия, вмятины заднего бампера. Отслоение ЛКП заднего бампера. Очаговая, склонная коррозия сланговой двери. Сломан замок сланговой двери. Затертости ветрового стекла. Очаговая коррозия силовых элементов рамы. Порвана обшивка сидений. Сломан замок перчаточного ящика. Порваны уплотнители дверей. Трещина рассеивателя левого сигнала поворота на зеркале заднего вида. Не работает сигнал заднего хода. Не горит правый задний габаритный фонарь.
---	--	------	-------	---