

Продажа Транспортное средство 2011 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

3957P1 эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000002

3957P1 эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000002

Марка грузовика: 3957P1, Модель грузовика: 3957P1 эвакуатор, Год выпуска: 2011, VIN номер: XWY3957P1B0000002, Тип кузова грузовика: эвакуатор, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): есть

Данные торгов

Номер извещения 21000002160000000078

Дата публикации 28.04.2023 09:47

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Завершены

Шаг торгов 9200.00 р

Приёма заявок 29.04.2023 09:00 - 02.06.2023 17:00

Дата проведения торгов 07.06.2023 09:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 83400.00 р

Срок и порядок "Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "

Порядок ознакомления "По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."

Источник https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000078_2908582b-b361-4f92-9cd7-b342d36962df.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"		
ИНН	1655228921		
КПП	165501001		
ОГРН	1111690071130		
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26		
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26		

Фото от продавца



Акт
осмотра технического состояния автомобиля ISUZU 3957P1
государственный регистрационный знак Р842BH116, 2011 года выпуска,
VIN: XWY3957P1B0000002, общий пробег 178 679 км
(инв.№190009013811)

1. Двигатель:
- двигатель работает неравномерно;
- не набирает обороты;
- не работает ТНВД;

2. Трансмиссия:
- не работает гидросистема руля;
- течь антифриза из системы охлаждения;
- явное гулжение;
- требуется ремонт КПП (не включаются передачи);
- неисправность сцепления.

3. Электрооборудование:
- не работают осветительные приборы;
- нарушены рефлекторы передних противотуманных фар;
- не работают стеклоомыватели;
- отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Ходовая часть:
- явное рулевое качение;
- явное рывание;
- неисправность тормозной системы;
- явное протекание тормозной жидк.

5. Внутренний вид:
- кузов, кабина имеют очаги коррозии;
- деформация передний бампер;
- разбиты лобовое стекло;

- деформация топливный бак;
- отсутствует крышка расширительного бачка;
- сломан механизм блокировки кабины;
- отсутствует для профилей монтажного привального шеста;
- на калитке явного следа деформации сгиба крепежных фур-
нитурных;
- имеются неисправности кабины;
- есть дыры из шланга отопителя;
- ключ зажигания и зажигания доработан - 1 шт.

Осмотр технического состояния автомобиля ISUZU 3957P1, с/г
ПАСПОРТ №842BH116RUS, 2011 года выпуска проводился в составе комиссии,
созданной приказом №147-п от 14 июня 2022 года.

Члены комиссии:
Начальник контрольного отдела
территориального управления в г. Казань

И.В. Андреева