

Продажа CHEVROLET NIVA 2004 в Ханты-Мансийском авт. округе на торгах по банкротству

Транспортное средство Шевроле нива, 2004 года изготовления, идентификационный номер (VIN) X9L21230040006581

Транспортное средство Шевроле нива, 2004 года изготовления, идентификационный номер (VIN) X9L21230040006581

Вид транспорта: Легковой, Марка: ШЕВРОЛЕ НИВА, Модель: ШЕВРОЛЕ НИВА, Год выпуска: 2004, VIN номер: X9L21230040006581, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002210000005727
Дата публикации	07.11.2024 12:53
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4519.00 р
Приёма заявок	07.11.2024 16:00 - 02.12.2024 23:59
Дата проведения торгов	10.12.2024 10:00
Место проведения	РАД (https://catalog.lot-online.ru/)
Задаток	9038.00 р
Срок и порядок	"Согласно информационному сообщению"
Порядок ознакомления	"Согласно информационному сообщению"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002210000005727_53431a34-5dae-4404-810d-fed70b73e4ea.json

Организатор торгов	
Наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ"

ИНН	7838430413
КПП	783801001
ОГРН	1097847233351
Почтовый адрес	190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК ГРИВЦОВА, ДОМ 5, ЛИТЕРА В
Фактический адрес	190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.5, лит. В

Фото от продавца

Автомобиль - вид спереди справа



Автомобиль - вид спереди слева



Автомобиль - вид сзади справа



Автомобиль - вид сзади слева



Табличка с VIN кодом



Крышка багажника-вмятина слева



Боковина задняя правая-сквозная коррозия в нижней части



Боковина задняя левая-вмятина, сквозная коррозия в задней части



Боковина задняя левая-сквозная коррозия в задней части



Дверь передняя правая-поверхностная коррозия в нижней части



Бампер передний-трещина, задиры пластика слева



Дверь задняя правая - вмятина в задней части



Крыло пер. лев – поверхностная коррозия в нижней части, дверь пер. лев – сквозная коррозия в нижней части, порог левый – сквозная коррозия в задней



Крыло пер. прав – поверхностная коррозия в нижней части



ДВС – следы подтекания рабочих жидкостей



АКБ – отсутствует



Состояние салона



Состояние салона

