

Продажа FIAT DUCATO 2010 в Республике Татарстан на торгах

Прокофьева Елена Александровна,
Шамсутдинова Лидия Ивановна
+7(843)2643081
imkazna@mail.ru

Fiat DUCATO, год изготовления 2010, VIN Z7G244000AS018739

Fiat DUCATO, год изготовления 2010, VIN Z7G244000AS018739

Вид транспорта: Легковой; Марка: Fiat DUCATO; Модель: Fiat DUCATO; Год выпуска: 2010; VIN номер: Z7G244000AS018739; Назначение: Прямое

Данные торгов

Номер извещения 26000027630000000001

Дата публикации 24.09.2026 08:03

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Объявлены

Шаг торгов 27185.00 р

Приёма заявок 25.09.2026 06:00 - 10.11.2026 14:00

Дата проведения торгов 13.11.2026 06:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 54370.00 р

Срок и порядок Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке.
Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.

Источник <https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/26000027630000000001>

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ЮЛДАШ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1652003020
КПП	165201001
ОГРН	1031652401263
Почтовый адрес	422986, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н ЧИСТОПОЛЬСКИЙ, Г. ЧИСТОПОЛЬ, УЛ. ПОЛЮЩЕНКОВА, Д. 15
Фактический адрес	респ. Татарстан, м.р-н Чистопольский, г.п. город Чистополь, г. Чистополь, ул. Полющенкова, дом 15

Фото от продавца



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

АТС:	FIAT DUCATO г.н. В 751 EX 116/RUS
Год выпуска:	2010г.
Цвет:	Белый
Тип АТС:	Легковая
Двигатель:	F1AE0481C 0945061
ПТС:	16HA 689766
Тип двигателя:	Дизель
VIN:	Z7G244000AS018739
Кузов:	Z7G244000AS018739
Мощность двигателя:	110 л/с
Рабочий объем:	2286
Пробег:	360 392
Техническое состояние:	Основные узлы и агрегаты установлены. Деформация капота с вмятинами, коррозия двери задка с левой и правой стороны, коррозия правого и левого порога, деформирован с вмятинами переднее правое крыло, разрыв металла с вмятиной и коррозия нижней части правой сливной двери, деформация с коррозиями пороги с правой и с левой стороны. Треснута лобовое стекло, деформирован фара с правой стороны. Салон в неудовлетворительном в виде, разрыв сиденье. Износ шин. При визуальном осмотре подвеска передней и задней части установлены. Двигатель и КПП в рабочем состоянии, требуется диагностика. Система охлаждения, топлива, выхлопа и электрики при визуальном осмотре исправна. Автомобиль в удовлетворительном состоянии.

