Продажа MITSUBISHI PAJERO 2010 в Тюменской области на торгах

право заключения договора купли-продажи государственного имущества, принадлежащего Западно-Сибирскому филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской Академии наук, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности: автомобиля Mitsubishi Pajero.

марка, модель ТС: Mitsubishi Pajero;- регистрационный номер: Н543ОХ72;- идентификационный номер (VIN): JMBLYV93WBJ001216;- наименование (тип ТС): ЛЕГКОВОЙ;- год изготовления ТС: 2010:- модель, № двигателя: 6G72 XH9780;- шасси (рама) №: отсутствует;- кузов: № JMBLYV93WBJ001216;- цвет кузова: чёрный;- мощность двигателя, л.с. (кВт) 178/131; - тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ;- экологический класс: 4;- разрешенная максимальная масса, кг: 2810;- масса без нагрузки, кг: 2185;

Вид транспорта: легковой, Марка: Mitsubishi Pajero, Модель: 3.0 LWB, Год выпуска: 2010, Пробег: 325757, Объем двигателя: 2972, Коробка передач: автомат, Государственный регистрационный знак: Н543ОХ72;, Мощность двигателя: 178/131, VIN номер: JMBLYV93WBJ001216, Экологический класс: 4, Дата государственного регистрационного знака: 2012-05-05

Данные торгов	
Номер извещения	23000014680000000002
Дата публикации	07.07.2023 15:56
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	70000.00 р
Приёма заявок	10.07.2023 08:00 - 07.08.2023 08:00
Дата проведения торгов	09.08.2023 08:00
Место проведения	РОСЭЛТОРГ (https://www.roseltorg.ru/)
Задаток	140000.00 р
Срок и порядок	"Задаток должен быть внесен на счет Организатора до момента направления заявки. "

Порядок ознакомления	"Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.\nПроведение осмотра осуществляется с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по предварительной договоренности по следующему графику:\nв рабочие дни с 10:00 до 16:00 по МСК+2 по адресу: \nг. Тюмень, ул. Таймырская, 74\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_23000014680000000002_72b8cae5-78fc-45e9-a079-a88602ddb249.json

Организатор торгов

Наименование	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ ИМ. А.А. ТРОФИМУКА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНН	5408240311
КПП	720343001
ОГРН	1065473056670
Почтовый адрес	625026, Тюменская область, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ТАЙМЫРСКАЯ, Д. 74
Фактический адрес	625026, Тюменская область, Г.. ТЮМЕНЬ, УЛ.. ТАЙМЫРСКАЯ, Д. 74,

Фото от продавца








PAJERO
Н543ОХ 72


PAJERO
Н543ОХ 72


PAJERO
Н543ОХ 72






LAMPARE
NSG M411
E6 43R-00006

























Заказ-наряд № А000095778 от 25.10.2021
Официальный дилер Mitsubishi Motors
Исполнитель: ЗАО "АвтоМикс-2005", ИНН 7703143607, КПП 772301001
Место нахождения: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 66, тел./факс: +7 (3452) 562222
Клиент: Кочнев Семён Дмитриевич
Владелец/Дов. лицо: Зверобоева Инна Валерьевна
Адрес/тел.: Западно-Сибирский филиал Института гипсовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН / +7 (964) 4828462
Заказчик: Западно-Сибирский филиал Института гипсовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН
Адрес / тел.: 625026, Тюменская обл., Тюмень г., Тайнурская ул., дом №74/ +7 (964) 4828468
Плательщик: Западно-Сибирский филиал Института гипсовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН
Автомобиль:
Модель, модель: Pajero IV 3.0
Гос. номер: Н652ЕЕ72
Год выпуска: 2018
Дата продажи: 28.03.2011
Пробег, км: 204 876
VIN: JMBLYGV0HBU005256
Номер кузова: JMBLYGV0HBU005256
Марка двигателя: 6G72V6HF0F30
Двигатель:
Сервисный консультант: Романов Николай Викторович
Закрыт
Принят: 12.10.2021
Начало работ: 20.10.2021 17:40:52
Окончен: 20.10.2021 17:40:52
Выполнение работы по заказ-наряду № А000095778 от 25.10.2021

№	№ зап.	Наименование	Кол.-во	Норма	ч/ч	Стоимость	Всего	Ф.т.ч. НДС
1	26.F8509.26	Замена ремня навесного оборудования 2,4Б4 + диагностика. № F8509.26	4	5,500	1.0	525,00	5 355,00	262,50
2	3503111 10	Амортизатор задний. Заменить	1	1,000	1½	225,00	2 475,00	112,50
3	4162011001	Амортизатор задний. Заменить	1	0,500	1½	150,00	450,00	75,00
4	4F900143	Подкрылок передний. Снять, установить	1	0,500	1½	375,00	1 125,00	187,50
5	1712117 10	Фильтр воздушный. Заменить	1	0,200	1½	150,00	450,00	75,00
6	5525215 10	Фильтр салона. Заменить	1	0,200	1½	150,00	450,00	75,00
7	4F900007	Тормозная система. Диагностика управления. Диагностика	1	0,500	1½	375,00	1 125,00	187,50
8	4F900028	Тормозная система. Диагностика	1	0,500	1½	375,00	1 125,00	187,50
9	4F904011	Ходовая часть. Диагностика	1	0,400	1½	300,00	900,00	150,00
10	4F900096	Электрические цепи автомобиля. Диагностика	1	2,000	1½	1 500,00	4 500,00	750,00
11	VNED-TEX	Мойка технологическая VNED-TEX	1	0,250	1½	75,00	225,00	36,25
12	3522235 55	Стойка двигателя передняя. Снять, установить	1	2,500	1½	833,33	2 500,00	416,67
13	4F900049	Кронштейн заднего вала. Снять, установить	1	0,200	1½	150,00	450,00	75,00
14	3522261 10	Колодки дискового тормоза передние. Заменить. Заменить	1	0,200	1½	150,00	450,00	75,00
			16				на сумму: 5 930,83	17 792,50 2 961,67

Списывать также список деталей на сумму 49 копеек в т.ч. НДС 2 906,45 Руб

При выполнении работ использованы следующие материалы исполнителя к заказ-наряду № А000095778 от 25.10.2021

№	№ зап.	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Стоимость	Всего	Ф.т.ч. НДС
1	7803A068	Фильтр салонный Pajero IV	1	шт.	2 950,00	442,50	2 507,50	417,92
2	MD352626	Фильтр масляный Pajero IV MD352626	1	шт.	1 664,00	249,60	1 344,40	207,40
3	MR404847	Фильтр масляный Pajero IV MR404847	1	шт.	1 649,00	247,35	1 296,50	211,08
4	MR960035	Прокладка сливной пробки поддона Pajero IV	1	шт.	246,00	36,90	209,10	34,85
5	MZ231054	Масло моторное 0W30 (208 л)	4,29	л	850,00	624,75	3 340,25	380,04
6	MZ220391	Антифриз Super long life coolant	1	л	1 200,00	180,00	1 020,00	170,00
7	MZ101616EX	Смазка литиевая пылевлагозащитная MZ101616EX	0,1	шт	1 844,00	27,66	156,74	26,12
8	1309057	Амортизатор задний	1	шт	4 705,88	705,88	4 000,00	666,67



Заказ-наряд № 1001 от 20.10.2021

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма	НДС
9	1001	Очиститель быстрый тормозов грязи 1000	1	шт	390,00	390,00	78,00
10	8MR609264	Ремень приводной поликлиновый 6PK2000	2	шт	330,00	660,00	132,00
11	4M0505431*	Колодки тормозные передние	1	шт	3 000,00	3 000,00	600,00
12	4M0398601-	Диск тормозной передний вентилируемый	2	шт	2 450,00	4 900,00	980,00
		Работа IV				6 000,00	1 200,00
		Итого материалов:				11 950,00	2 390,00

Двадцать две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 89 копеек в т.ч. НДС 3 747,89 Руб

Всего по заказ-наряду: Сорок тысяч шесть восемьдесят рублей 49 копеек в т.ч. НДС 6 713,35 Руб

Причина обращения:
1. Двигатель работает неустойчиво, троит
2. Диагностика подвески, не включается
3. Замена ТО
4. Замена тормозных колодок
5. Ремонт ходовой части
6. Выкупить Акт на такой-либо магазинах
7. Выкупить Акт на такой-либо
8. Литр антифриза с собой
9. Выкупить Акт на такой-либо
10. Перестал работать ДХО, после езды по кочкам могут обратно начать гореть.

Рекомендации:
Заменить приводной ремень навесного оборудования, трещины.
на задних тормозных дисках ржавчина. остаток дисков 21,5 мм, а дисковых колодок 6 мм.
заменить втулки стабилизатора передней подвески 2 шт. свободный ход стабилизатора во втулках из-за износа втулок.
плохая резьба на валу корпуса масляного фильтра двс. фильтр откручивался туго. возможно, что сейчас после установки нового фильтра в следующий раз он или не откротится или резьба совсем испортится. либо возникнет течь масла из-под фильтра в процессе эксплуатации. поэтому рекомендуется заменить корпус масляного фильтра в двс. под корпус понадобится новая прокладка. при замене понадобится новый фильтр. MD363755, MD368977.
В подогревателя была ошибки по низкому напряжению, ошибки удалены, подогреватель работает исправно
Выполнена чистка контактов ДХО после чистки работают ДХО исправно.

Замечания по выполненным работам: отсутствуют.
Заключение детали неисправности (причины): отсутствуют.

Я, Иванов Иван Иванович, подтверждаю, что ознакомлен с Правилами оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, с которыми полностью согласен. Все работы, указанные в заказ-наряде, выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Претензий к качеству выполненных работ, их стоимости и срокам выполнения не имею. Автомобиль получил в исправном состоянии, в комплектности согласно перечню. Претензий к внешнему виду автомобиля не имею. Гарантийные обязательства на выполненные работы и установленные запасные части составляют 12 месяцев или 20 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации, небрежного обращения, ДТП, стихийных бедствий, а также на повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов, жидкостей или веществ. Я согласен с тем, что в случае обнаружения скрытых дефектов, возникших в ходе работ, они будут устранены за мой счет по отдельному заказ-наряду. Подпись ниже подтверждает, что я получил автомобиль и все документы, и претензий не имею.

Стоимость гарантии и минимальная объемов работ согласован. Объем и качество выполнения работ контролировал сервисный консультант.
К качеству претензий не имею. Сервисный консультант

Водитель/Дов. лицо: _____ (Иванов Иван Иванович) Водитель: Барсовый Владимир Викторович

Дата: 25.10.2021

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСЛЕ ГАРАНТИИ
скидка на обслуживание = 25% на запчасти = 40% на ремонтные работы ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Рекомендации:

заменить приводной ремень навесного оборудования. трещины.
на задних тормозных дисках ржавчина. остаток дисков 21,5 мм, а дисковых колодок 6 мм.
заменить втулки стабилизатора передней подвески 2 шт. свободный ход стабилизатора во втулках из-за износа втулок.
заменить втулки стабилизатора задней подвески 2 шт. свободный ход стабилизатора во втулках из-за их износа.
плохая резьба на валу корпуса масляного фильтра двс. фильтр откручивался туго. возможно, что сейчас после установки нового фильтра в следующий раз он или не откротится или резьба совсем испортится. либо возникнет течь масла из-под фильтра в процессе эксплуатации. поэтому рекомендуется заменить корпус масляного фильтра в двс. под корпус понадобится новая прокладка. при замене понадобится новый фильтр. MD363755, MD368977.
В подогревателя была ошибки по низкому напряжению, ошибки удалены, подогреватель работает исправно
Выполнена чистка контактов ДХО после чистки работают ДХО исправно