Продажа CHEVROLET NIVA 2004 в Ханты-Мансийском авт. округе на торгах

Транспортное средство Шевроле нива, 2004 года изготовления, идентификационный номер (VIN) X9L21230040006581

Транспортное средство Шевроле нива, 2004 года изготовления, идентификационный номер (VIN) X9L21230040006581

Вид транспорта: Легковой, Марка: ШЕВРОЛЕ НИВА, Модель: ШЕВРОЛЕ НИВА, Год выпуска: 2004, VIN номер: X9L21230040006581, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002210000005727
Дата публикации	07.11.2024 12:53
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4519.00 р
Приёма заявок	07.11.2024 16:00 - 02.12.2024 23:59
Дата проведения торгов	10.12.2024 10:00
Место проведения	РАД (https://catalog.lot-online.ru/)
Задаток	9038.00 р
Срок и порядок	"Согласно информационному сообщению"
Порядок ознакомления	"Согласно информационному сообщению"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002210000005727_53431a34-5dae-4404-810d-fed70b73e4ea.json

Организатор торгов	
Наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ"

ИНН	7838430413
КПП	783801001
ОГРН	1097847233351
Почтовый адрес	190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ПЕРЕУЛОК ГРИВЦОВА, ДОМ 5, ЛИТЕРА В
Фактический адрес	190000, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.5, лит. В

Фото от продавца

Автомобиль - вид спереди справа



Автомобиль - вид спереди слева



Автомобиль - вид сзади справа



Автомобиль - вид сзади слева



Табличка с VIN кодом



Крышка багажника-вмятина слева



Боковина задняя правая-сквозная коррозия в нижней части



Боковина задняя левая –вмятина, сквозная коррозия в задней части



Боковина задняя левая –сквозная коррозия в задней части



Дверь передняя правая-поверхностная коррозия в нижней части




Бампер передний- трещина, задиры пластика слева



Дверь задняя правая – вмятина в задней части



Крыло пер лев – поверхностная коррозия в нижней части, дверь пер лев – сквозная коррозия в нижней части, порог левый – сквозная коррозия в задней



Крыло пер прав – поверхностная коррозия в нижней части



ДВС – следы подтекания рабочих жидкостей



АКБ – отсутствует



Состояние салона



Состояние салона

