Продажа ПАЗ 3205 2012 в Республике Башкортостан на торгах

автобус ПАЗ 32054

в соответствии с документацией

Марка автобуса: ПАЗ 32054, Модель автобуса: ПАЗ 32054, Год выпуска: 2012, VIN номер: X1M3205H0C0000993, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	25000005850000000001
Дата публикации	07.11.2025 08:02
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3350.00 р
Приёма заявок	07.11.2025 22:00 - 08.12.2025 07:00
Дата проведения торгов	10.12.2025 07:00
Место проведения	РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/)
Задаток	13400.00 р
Срок и порядок	"в соответствии с документацией"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_25000005850000000001_3e8d03f2-b3e7-45c9-8ebf-ff36644d8f83.json

Организатор торгов	
Наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН	0273016031

КПП	027301001
ОГРН	1030203725694
Почтовый адрес	450112, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,УЛИЦА ЦВЕТОЧНАЯ, ДОМ 1, КОРПУС А
Фактический адрес	Респ Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Цветочная, дом 1а


Фото от продавца



18



19




Утверждаю
Директора МБУ "СТБ
Калининского района г.Уфы"
_____ Х.Х. Аюпов
"01" апреля 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту транспортных средств
1083 л/о 142 УЛ 702 1Р
с "08" апреля 2021 г. по "08" апреля 2021 г.
Условия производственных работ _____

№ п/п	Дата	Причина дефекта	Ед.изм.	Кол-во.
1	08.04	Не работает корректор на панели приборов		
2		Не работает ремонт КПП задняя и передняя		
3		Высокий люфт в рулевом управлении		
4		Выдувает бак тормозной системы		
5		Механизм подъема не регулируется		
6		Крепление задней пружины ослаблено		
7		Требуется замена шестерни в механизме поворота		
8		Выпускной коллектор на задней левой		
9		Износ подушек и втулок стабилизатора		
10		Крепление крыши требуется сварочные работы		
11		Требуется замена ветрового щитка:		
		Генераторная лампа, индикатор заряда		
		цепи неисправна. Аккумулятор не держит		
		генераторной. Генерал. Рабочий		
		напряжение рабочий и аналог.		
		Выключатель освещения салона сигнала короны		
		стартер. стартер требуется капитальный		

Составил: Главный механик Прохоров В.Т.
Проверил: Зам.директора Гайдуллин С. Р
Механик
Автослесарь



42



