Продажа SKODA YETI 2014 в Республике Татарстан на торгах

null

SKODA YETI, год изготовления 2014,VIN XW8JJ25L0DH716960

null

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000032
Дата публикации	06.10.2022 10:25
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	7600.00 р
Приёма заявок	07.10.2022 09:00 - 03.11.2022 17:00
Дата проведения торгов	09.11.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	138350.80 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. \n\n"
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8-917-907-73-42 - Аразов Александр Оджахович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000032_581eb3dd-5c2b-4f18-9093-5415d9b89679.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

8	SKODA YETI	XW8JJ25L0DH716960	2014	T730HO116







АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«__» _____ 2022 г.

1. Принадлежащий: Филиалу АО "ТАТМЕДИА" РГ "Саба таннары"

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТС

Наименование	Skoda Yeti
Гос.Номер	T 730 HO
Год выпуска	2014
VIN	XW8JJ25L0DH716960
№ двигателя	CAX D70790
№ шасси	отсутствует
№ кузова (кабины)	XW8JJ25L0DH716960
Паспорт ТС	40 HX 076477

2.1. Остаточно-восстановительная стоимость: 677 966 рублей 10 копеек

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1.Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): имеются повреждения: лакокрасочного покрытия по всему кузову: в правом переднем крыле вмятина
3.2.Двигатель: повышенный расход топлива, расход масла в двигателе
3.3.Коробка передач: DSG коробка требует замены масла, а также ТО. Сцепление подлежит к замене
3.4.Тормозная система: требуется замена отдельных механизмов и накладок тормозов
3.5. Рулевое управление: ремонт не требуется
3.6. Передний мост: замена сайлентблоков
3.7.Задний мост: исправен. Состояние стоек под вопросом
3.8. Электрооборудование: исправен
3.9. АКБ: требует замены
3.10. Состояние шин: изношены

Главный бухгалтер /З.Ф.Хазиева/
Главный редактор -руководитель /Р.Г.Исмагилов/