Продажа CHEVROLET NIVA 2013 в Республике Татарстан на торгах

Легковой автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, идентификационный номер (VIN): X9L212300E0500809, год выпуска: 2013, цвет: светло - серебристый металлик, регистрационный знак: T047TB 116 RUS

Легковой автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, идентификационный номер (VIN): X9L212300E0500809, год выпуска: 2013, цвет: светло - серебристый металлик, регистрационный знак: T047TB 116 RUS

null

Данные торгов	
Номер извещения	21000029210000000005
Дата публикации	26.10.2022 13:40
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	18260.00 р
Приёма заявок	27.10.2022 09:00 - 24.11.2022 17:00
Дата проведения торгов	29.11.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	73040.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр движимого имущества (лоты №1-3) осуществляется по адресу: РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 34 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Пестречинский район, с. Пестрецы, Советская, д. 34, каб, 1 тел.8(84367)3-04-76.\n"

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000029210000000005_0545161e-889c-4f17-a8ae-a748f08eba46.json

Организатор торгов

Наименование	ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН	1633605439
КПП	163301001
ОГРН	1061686006634
Почтовый адрес	422770, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ,СЕЛО ПЕСТРЕЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ д. 34
Фактический адрес	422770, Респ Татарстан, Пестречинский р-н, с Пестрецы, ул Советская д. 34

Фото от продавца




Таблица 9

Общий вид CHEVROLET NIVA, идентификационный номер (VIN) X9L212300E0500809, 2013 года выпуска, гос.№ Т 047 ТВ 116 RUS



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«11» июля 2022 г.

Проведено полное техническое обследование транспортного средства на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее:


1.Характеристика транспортного средства

1.1.Тип транспортного средства **легковой**
1.2.Код **16**, серия **SS, №285162**
1.3 Марка **CHEVROLET NIVA 212300-55**
1.4.Год выпуска **2013**
1.5.Цвет **светло-серебристый металлик**
1.6.Модель, номер двигателя – **2123, 0537460**
1.7. Кузов **X9L212300E0500809**

2.Техническое состояние

2.1. Кабина, корпус (включая состояние салона)- **коррозия, требуется сварочные работы и частичная окраска, внутренняя отделка требует частичной замены**
2.2.Двигатель – **состояние неудовлетворительное, требуется ремонт.**
2.3.Коробка передач – **требует ремонта**
2.4.Рулевое управление – **изношено**
2.5.Передний мост – **изношен, требует ремонта**
2.6.Задний мост – **изношен, требует ремонта**
2.7.Электрооборудование – **изношено, требует частичного ремонта, жгуты электропроводов замыкают на массу.**
2.8.Состояние шин – **изношены**

Заключение составил _____ ИП Медведева В.Н



Шкала экспертных оценок для определения коэффициента АМТС[1]

Таблица 7.2.3

Износ согласно техническому состоянию определен в размере 60%. Износ, определённый согласно техническому состоянию АМТС отражает фактическое техническое состояние объекта оценки, оценщику предоставлены фотографии и акт технического состояния транспортного средства и располагает достаточной информацией для выявления износа. Средневзвешенный износ приведен в таблице ниже:

Таблица 15

№ п/п	Тип, марка, модель а/т средства	Расчетный эксплуатационный износ, %	Физический износ по методу экспертного анализа, %	Средневзвешенный износ, %
	Удельный вес	0,5	0,5	
1	CHEVROLET NIVA	46,74	60	53,37

Функциональное устаревание

Функциональное устаревание – потеря стоимости, вызванная несоответствием современным требованиям рынка к используемой технологии и материалам, техническому оснащению др.) В данном случае функциональный износ у Объекта оценки не выявлен.

Внешнее устаревание