Продажа TOYOTA CAMRY 2003 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Описание имущества:	TOYOTA CAMRY, год изготовления 2003, VIN JTDBE38K200269103
Начальная цена:	545500.00
Обременение:	null
Адрес лота:	Респ Татарстан, м.р-н Бугульминский, г.п. город Бугульма, г Бугульма, ул 14 Павших, дом 11
Номер извещения	21000002330000000217
Форма проведения торгов:	Аукцион
Статус торгов:	Завершены
Начало приема заявок:	11.11.2023 09:00
Конец приема заявок:	13.12.2023 17:00
Порядок подачи заявок:	Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке.
Задаток:	54550.00
Место проведеления торгов:	SALE.ZAKAZRF
Срок и порядок внесения задатка	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000217

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1021602851753
Контактный телефон	+7(843)264-30-81
Контактное лицо	Прокофьева Елена Александровна
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26
Сайт	null
Факс	null

Фотоматериалы салона и кузова со всех сторон
TOYOTA CAMRY(В 567 ХТ), 2003 года выпуска, (VIN) JTDBE38K200269103.


АКТ
осмотра и технического состояния
автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства
1.1. Тип Т/С: Легковой
1.2. Тип кузова: Легковой
1.3. Год выпуска: 2003
1.4. Цвет: Серебристый
1.5. Пробег: 173493
1.6.Гос.рег.номер: В567ХТ 116RUS
1.7. Марка и модель: TOYOTA CAMRY
1.8.Завод-изготовитель: «Тойота мотор корпорейшен» (Япония)
1.9. Шасси №: Отсутствует
1.10. Двигатель модель, №2AZ1334235
1.11. Кузов, VIN № JTDBE38K200269103
1.12.Тех.паспорт №, СТС №77ТМ208605

2. Техническое состояние
2.1.Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание): коррозия металла.
2.3. Двигатель: требуется замена сальника коленвала, вибрация двигателя.
2.4. Коробка передач: требуется замена подущек КПП, масла в КПП.
2.5.Раздаточная коробка: отсутствует.
2.6. Рулевое управление:
2.7. Передний мост:
2.8. Задний мост: требуется замена амортизаторов.
2.9.Электрооборудование:
2.10.АКБ:
2.11.Шины:
2.12. Прочие замечания:

Акт составил:
Главный инженер /Ермолаев А.В.