Продажа FIAT DOBLO 2010 в Республике Татарстан на торгах

FIAT Doblo 223AXP1A-AM, год изготовления 2010, VIN XU3223000BZ306752

FIAT Doblo 223AXP1A-AM, год изготовления 2010, VIN XU3223000BZ306752

Вид транспорта: Легковой, Марка: FIAT Doblo 223AXP1A-AM, Модель: FIAT Doblo 223AXP1A-AM, Год выпуска: 2010, VIN номер: XU3223000BZ306752

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000239
Дата публикации	02.02.2024 13:06
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3700.00 р
Приёма заявок	03.02.2024 09:00 - 14.03.2024 17:00
Дата проведения торгов	19.03.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	24470.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г.Казань, ул.Ясеневая, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000239_30826c46-76bc-49bb-b1fe-c5c5489348ba.json

Организатор торгов


Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

3. Fiat Doblo 223AXP1A-AM (H879ET 116RUS), VIN № XU3223000BZ306752, год выпуска 2010







АКТ
приема-передачи
автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип Т/С легковой
1.2. Тип кузова универсал
1.3. Год выпуска 2010
1.4. Цвет белый
1.5. Пробег не установлен
1.6. Гос.рег.номер М 379 ОЕ/116
1.7. Марка и модель Fiat Doblo 223AXP1A
1.8. Завод-изготовитель ОАО «Соллерс» Россия
1.9. Шасси № отсутствует
1.10. Двигатель модель, № 350A1000 6022112
1.11. Кузов, VIN № XU3223000BZ306762
1.12. Тех.паспорт № 16 МТ 890119

2. Техническое состояние

2.1.Транспортное средство доставлено (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)

2.2. Кузов, кабина, корпус, салон: на кузове присутствуют сколы и следы коррозии, сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, разрушено ЛКП кузова, магнитола и акустические колонки, отсутствуют правый и левый зеркала внешнего вида, отсутствуют декоративные пластиковые салонные накладки внешних зеркал, отсутствует салонное зеркало, отсутствуют правый и левый солнцезащитные козырьки, отсутствуют правая и левая кнопки стеклоподъемников, отсутствуют оба передних стеклоочистителя, салонная торпеда полностью разукомплектована, отсутствуют отражатели на заднем бампере, сколы и трещины на добовом стекле, отсутствует прикуриватель, разбито стекло на задней левой габаритной блок-фаре, отсутствуют фонари освещения заднего регистрационного номера, отсутствуют переднее пассажирское и заднее пассажирские сидения, отсутствует заглушка буксировочного отверстия, отсутствует вентилятор охлаждения радиатора с корпусом, присутствует глубокие царапины на левом и правом задних крыльях, вмятина на переднем правом крыле, трещина на переднем бампере, отсутствует трубопровод для подачи стеклоомывающей жидкости, отсутствует радиоантенна на крыше, отсутствуют внутренние заглушки передних блок-фар, отсутствует крышка расширительного бачка, отсутствует бачок для стеклоомывающей жидкости.
2.3. Двигатель: разобран, разукомплектован, отсутствуют многие элементы и и навесное оборудование ДВС
2.4. Коробка передач: в наличии, не диагностирована
2.5.Раздаточная коробка: не устанавливается заводом-изготовителем
2.6. Рулевое управление: в наличии, не диагностировано, рулевое колесо разукомплектовано
2.7. Передний мост: в наличии, не диагностирован
2.8. Задний мост: балка в наличии, не диагностирована
2.9. Электрооборудование: частично в наличии, не диагностирована, отсутствует стартер, отсутствует электронный блок-управления, отсутствует вентилятор охлаждения с креплением, отсутствует датчик на коллекторе, отсутствуют пластиковые заглушки под рулевой колонкой, высоковольтные провода АКБ отсутствуют.