Продажа FIAT DOBLO 2009 в Республике Татарстан на торгах

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM для м/с, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z305123

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM для м/с, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z305123

Вид транспорта: Легковой, Марка: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM для м/с, Модель: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM для м/с, Год выпуска: 2009, VIN номер: XU32230009Z305123

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000249
Дата публикации	08.02.2024 10:28
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3500.00 р
Приёма заявок	09.02.2024 09:00 - 15.04.2024 17:00
Дата проведения торгов	18.04.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	31800.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 89600867214 – Розалия Исхаковна (гл.инженер) (ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные Челны»)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."


Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000249_55dd9b75-891b-4fd9-a78b-98a7e9d80ee1.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





АКТ
осмотра и технического состояния
автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип Т/С: легковой
1.2. Тип кузова: универсал
1.3. Год выпуска: 2009
1.4. Цвет: белый/бел
1.5. Пробег: 365681 км
1.6.Гос.рег.номер: М147ОВ 116 RUS
1.7. Марка и модель: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM
1.8. Завод-изготовитель: Россия, ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны»
1.9. Шасси №: отсутствует
1.10. Двигатель модель, №: 350A1000 4525144
1.11. Кузов, VIN №: XU322300009Z305123
1.12.Тех.паспорт №, СТС: № 16 МТ 168589, 16 СХ 794441

2. Техническое состояние

2.1.Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание): Кузов по всей поверхности имеет множественные сколы. В нижней части кузов подвержен сильной коррозии металла. Пробедения днища кузова в местах подачей управления водителя, посадочных мест пассажиров. Пороги повреждены коррозией. РТИ (уплотнители) на дверях изношены.
2.3. Двигатель: Из-за сильного износа внутренних деталей и низкого давления масла двигатель заглох. Требуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Свечи зажигания забрызганы маслом в связи с износом маслосъемных колец. Сальник коленчатого вала подтекает.
2.4. Коробка передач: Затруднено переключение передач, вследствие износа механизма, корзины и диска сцепления. В коробке передач имеется трещина рядом со сферическим пином.
2.5. Раздаточная коробка: отсутствует.
2.6. Рулевое управление: Рулевая рейка и шаровые шарниры изношены в связи с этим повышенный люфт рулевого колеса.
2.7. Передний мост: Телескопические гидравлические стойки передней подвески не работают из-за износа уплотнительных колец, сальников штока и цилиндр гидравлической жидкости. Резинометаллические шарниры нижней опоры амортизатора и подушки крепления амортизатора задней подвески изношены. Передние тормозные диски имеют большой износ.

Передние шаровые опоры изношены и имеют сильный люфт. Тормозные цилиндр имеют трещины.
2.8. Задний мост: Рычаг задней подвески имеет люфт, вследствие износа распорных втулок шарниров рычага. Задние тормозные барабаны изношены. Изношен трос стояночного ручного тормоза, ручной тормоз не функционирует.
2.9. Электрооборудование: неисправность генератора, не функционирует печка салона.
2.10. АКБ: нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи.
2.11. Шины: Стерты протекторы. Стальные диски подвержены коррозии металла и деформированы.
2.12. Прочие замечания: Охлаждающая жидкость (тосол) подтекает, в следствии износа РТИ охлаждающей системы. Нарушена целостность выхлопной системы двигателя, износ клапанов. Подтекло подвесная глушителей изношена. Прогорела уплотнительная термостойкая прокладка между сопрягающимися поверхностями головки и приемной трубы.

Акт составил:
И.о. заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Зарипов Х.Б.