Продажа FORD FOCUS 2011 в Республике Татарстан на торгах

FORD ФОРД «ФОКУС», год изготовления 2011, VIN X9FMXXEEBMBP49921

FORD ФОРД «ФОКУС», год изготовления 2011, VIN X9FMXXEEBMBP49921

Вид транспорта: Легковой, Марка: FORD ФОРД «ФОКУС», год изготовления 2011, VIN X9FMXXEEBMBP49921, Модель: FORD ФОРД «ФОКУС», Год выпуска: 2011, VIN номер: X9FMXXEEBMBP49921

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000257
Дата публикации	09.04.2024 12:48
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3400.00 р
Приёма заявок	10.04.2024 09:00 - 08.05.2024 17:00
Дата проведения торгов	14.05.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	22450.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: +7996-905-24-81; +7987-298-49-94 – Ярмиев Рустам Равилевич (ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница»)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000257_6affe46a-353b-40ed-8200-9314e20a6bc2.json


Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

Форд Фокус (О343УК 116RUS), VIN № X9FMXXEEBMBP49921, год выпуска 2011





Приложение № 2 к договору хранения
от «17» 11 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Алнашская центральная районная больница»
И.Ф.Шигапов
«17» 11 2022 г.

АКТ
осмотра и технического состояния автотранспортного средства

1. Характеристика транспортного средства

1.1. Тип ТС легковой
1.2. Тип кузова
1.3. Год выпуска 2011 г.
1.4. Цвет Черный
1.5. Пробег 833305 км
1.6. Гос. номер О 343 УК116RUS
1.7. Марка и модель Ford Форд «Фокус»
1.8. Завод-изготовитель ЗАО «Форд Мотор Компани»(РФ)
1.9. Шасси № отсутствует
1.10. Двигатель № PNDABP49921
1.11. Кузов, VIN № X9FMXXEEBMBP49921
1.12. Тех.паспорт №, 47 НМ 077883
СТС 16 ХМ 693065

2. Техническое состояние

2.1 Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание) коррозия несущих конструкций, днища и нижней части боковин кузова, оконных проемов, кузов имеет неудовлетворительный внешний вид, передние и задние световые приборы с трещинами и помутнением оптикой, стекла имеют сколы и трещины, сидения продавлений, замки сломанный.
2.3. Двигатель: нарушена герметичность вентиляции картера, неисправна система выпуска отработанных газов, течь масла через сальниковые уплотнения, износ поршневой группы, «залитовании» двигателя, вибрация двигателя, неисправность системы питания.
2.4. Коробка передач: износ посадочных мест подшипников, выработка пассиров и износ рабочей поверхности первичного, вторичного и промежуточного валов коробки передач, износ вулиса включения передач, повышенная вибрация, шум редуктора, течь масла.
2.5. Раздаточная коробка:
2.6. Рулевое управление: люфт рулевого колеса превышает предельно допустимый, рулевой механизм не поддается регулировке, происходит закусывание рабочей пары в рулевом механизме, течь масла через сальниковые уплотнения.
2.7. Передний мост: большая разница в углах продольного наклона ступицы с правой и левой стороны, износ шкворней и втулок, осадок передних пружин.
2.8. Задний мост: износ сайлентблоков, осадок задних пружин, погнута балка, погнутый рычаги, износ шкворней и втулок.
2.9. Электрооборудование: износ токосъемных пастов, нарушена изоляция электропроводов, электрооборудование функционирует неправильно, с перебоями.
2.10. АКБ: образованы трещины на корпусе, замкнутый.
2.11. Шины: сколы на дисках, видимые нарушения формы, боковые трещины, износ протектора.
2.12. Прочие замечания:

Акт составил главный механик Н.А.Балтин