Продажа HYUNDAI SONATA 2008 в Республике Татарстан на торгах

HYUNDAI Sonata, год изготовления 2008, VIN X7MEM41HP8M039588

HYUNDAI Sonata, год изготовления 2008, VIN X7MEM41HP8M039588

Вид транспорта: Легковой, Марка: HYUNDAI Sonata, Модель: HYUNDAI Sonata, Год выпуска: 2008, VIN номер: X7MEM41HP8M039588, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}


Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000337
Дата публикации	21.11.2024 13:46
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3500.00 р
Приёма заявок	22.11.2024 09:00 - 19.12.2024 17:00
Дата проведения торгов	24.12.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	31050.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке"
Порядок ознакомления	"Осмотр осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г. Казань, ул. Ясеневая, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000337_206d0b17-c87b-4ab1-80d5-7007b78e8d4c.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«__» _____ 2024 г.

1. Принадлежащего **Государственному автономному учреждению дополнительного образования «Республиканская спортивная школа по шахматам, шашкам, го имени Р.Г.Нежметдинова»**
2. Адрес владельца 420012 Республика Татарстан г. Казань ул. Бутлерова, д. 7

4. Характеристика транспортного средства

Наименование	HYUNDAI Sonata
Гос.Номер	Р 707 ОК 16RUS
Год выпуска	2008
VIN	X7MEM4118PBM39588
Цвет кузова(кабины)	черный
модель, № двигателя	G6DCD236652
Паспорт ТС	61 МР 216058
Пробег	400 000

3. **Первоначально-восстановительная стоимость 500 000**
4. **Износ 100 %**
5. **Остаточно-восстановительная стоимость 0 руб.**

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): *Имеются повреждения лакокрасочного покрытия по всему кузову, сквозная коррозия, зазоры между элементов кузова, повреждена обивка салона.*
6.2. Двигатель: *прокорели клапана, износ поршней, задиры на коленвале, износ поверхности трения заклинка и износ зубов ветвей, деформация клапанной крышки), повышенный расход масла, изношена шаме поршн, дымность, имеются стуки, посторонние шумы, неисправность системы зажигания в целом и отдельных ее элементов. Требуется капитальный ремонт двигателя.*
6.3. Коробка передач: *Передачи включаются с трудом, повышенный шум.*
6.4. Тормозная система: *Требуется замена отдельных тормозных механизмов.*
6.5. Рулевое управление: *в неудовлетворительном состоянии, стуки в рулевом механизме.*
6.6. Передняя подвеска: *в неисправном состоянии, требуется замена сайлентблоков рычагов, ремонт передних кругов.*
6.7. Задняя балка: *Посторонний шум в стык, требуется замена ступичных подшипников и амортизаторов.*
6.8. Электрооборудование: *Требуется замена стартера, генератора, вентил, прочищение состояние электропроводов, прогорели корпуса задних фонарей, светоотражатели.*
6.9. АКБ: *Требуется замена.*
6.10. Состояние шин: *Изношены.*
6.11. Прочие: *Требуется замена сальников, масляного фильтра, ремня ГРМ, тормозные диски и накладки изношены, требуется регулировка топливной системы, модуль безопасности (вышел из строя электрическая часть подушки), радиатор системы охлаждения (повреждение корпуса радиатор), рулевая тяга (деформация рулевых тяг, износ рулевых наконечников)сцепление (размылся выжимной подшипник, сломаны лепестки корзины сцепления, износ диска сцепления)вакуумный усилитель тормозов (износ толкателя с поршнем), сколото корпуса переднего подрыника, левого заднего рычага.*

Рекомендации: для восстановления полной работоспособности данного автомобиля необходимо устранить все выше перечисленные неисправности с заменой изношенных

ООО «АК ВОСТОК»
420044, РТ, г. Казань, ул. Волгоградская, 49, помещ. 1110, тел. 20-20-594

деталей и агрегатов.

Заключение:
Техническое состояние автомобиля не соответствует требованиям безопасности, определенному ГОСТ Р 51709-2001. Восстановление данного автомобиля признать экономически не целесообразным, исходя из выше указанных неисправностей и предполагаемой стоимости восстановительных работ.

С заключением согласен,
работу принял
Директор ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова»

_____ Гарифуллин Р.М.)

Акт составил
Индивидуальный предприниматель Шигапов Айдар Ильдарович
(Свидетельства о регистрации серии 16 №005328682 ОГРН 308169033100339)

директор _____ **Шигапов А.И.**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ — Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" — Идентификатор: 33152996-4cc0-424e-9e70-92d07d35bf4d

ОТПРАВЛЕНО: ИП ШИГАПОВ АЙДАР ИЛЬДАРОВИЧ, ШИГАПОВ АЙДАР ИЛЬДАРОВИЧ — 23.05.24 11:33 (MSK) — Сертификат 0110A1D4088AF13BF46BA97394108A93CA

УТВЕРЖДЕНО: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ШАХМАТАМ, ШАШКАМ, ГО ИМЕНИ Р.Г.НЕЖМЕТДИНОВА", Гарифуллин Рустам Наилевич, Директор — 23.05.24 13:28 (MSK) — Сертификат 26E4263614C7BFD4F7D5BA12C3D6F7025