Продажа Транспортное средство 2007 в Республике Башкортостан на торгах

Автофургон 28187-0000010-22

Идентификационный номер (VIN) – XSU28187H70000171 Наименование (тип ТС) – Автофургон Марка, модель ТС – 28187-0000010-22 Категория ТС – C Год изготовления ТС – 2007 Модель, номер двигателя – D4AL 7311578 Шасси (рама) № – KMFGA17LP7C062196 Кузов (кабина, прицеп) № – ОТСУТСТВУЕТ Цвет кузова (кабины, прицепа) – Белый Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 115 (84,60) Рабочий объём двигателя, куб. см – 3298 Тип двигателя – дизельный Разрешенная максимальная масса, кг – 7200 Масса без нагрузки, кг – 3310 Гос. номер – В597АК

Марка грузовика: 28187-0000010-22, Модель грузовика: 28187-0000010-22, Год выпуска: 2007, VIN номер: XSU28187H70000171, Тип кузова грузовика: Автофургон, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): есть, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	25000026910000000001
Дата публикации	11.08.2025 12:54
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	17175.00 р
Приёма заявок	17.07.2025 22:00 - 19.08.2025 08:00
Дата проведения торгов	21.08.2025 06:00
Место проведения	РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/)
Задаток	34350.00 р
Срок и порядок	"Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru/."

Порядок ознакомления	"Осмотр объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается специалистами Муниципального автономного учреждения «Центр детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в период срока подачи заявок по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании обращения претендента. \nПо вопросу осмотра объекта торгов обращаться по тел. : +7 (915) 102-32-01, Морозов Алексей Николаевич, по адресу г. Уфа ул. Батырская, д.3"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_25000026910000000001_de78f126-2ad7-4021-b672-a96e4a9efc11.json

Организатор торгов

Наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН	0274149764
КПП	027401001
ОГРН	1100280029640
Почтовый адрес	450092, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ БАТЫРСКАЯ, Д. 39/2
Фактический адрес	Респ Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Батырская, дом 39/2

Фото от продавца





Общество с ограниченной ответственностью

СТО "УРШАК+"

ИНН/КПП0276129459/027701001, ОГРН1100280041498, ОКПО67825580, ОКВЭД50.20.1
р/с 40702810029460002656 в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Уфа
к/с30101810200000000824 БИК 042202824
Юридический адрес: 450112, г. Уфа ул. Лыа Толстого, д.21оф.

Исх.№ 29 от «02» августа 2024 г.

Дефектная ведомость по автомобилю
Автофургон «HYNDAI» гос№: В 597 АК 102

При диагностике неисправностей и осмотре автомобиля, выявлены следующие неисправности:

1. ДВС: компрессия и давление масла ниже нормы. Требуется ремонт:
   - с/у разборка сборка ДВС с заменой шатунно поршневой группы
   - механизма привода ГРМ
   - масляного, водяного насосов
   - ремонт ГБЦ (с заменой направляющих, седел, клапанов)
   - стыночные работы

   Приблизительная сумма ремонта составляет 270 000руб.

2. Ходовая и рулевая часть: повышенные люфты и перемещение деталей.
   Требуется ремонт:
   - Замена рулевого механизма
   - Ремонт рулевой колонки
   - ремонт передней подвески (замена шкворня, рулевых тяг, ступичного подшипника, втулки рессор, амортизаторов)

   Приблизительная сумма ремонта составляет 140 000руб.

3. Тормозная система: износ тормозных элементов, течь рабочей жидкости.
   Требуется ремонт:
   - Замена передних тормозных дисков, суппортов, колодок, шлангов, главного тормозного цилиндра, задние тормозных колодок, рабочих тормозных цилиндров, тормозных барабанов, тросов стояночного тормоза.

   Приблизительная сумма ремонта составляет 90 000руб.

4. Электрооборудование: многочисленные повреждения, износ электропроводки и элементов освещения
   Требуется ремонт:
   Замена электропроводки и элементов освещения
   Приблизительная сумма ремонта составляет 60 000руб

5. Трансмиссия: повышенный шум работы, наличие осевых люфтов
   Требуется ремонт:
   - Замена РЗМ в сборе,
   - ремонт карданного вала(с заменой крестовин и подшипников)
   - ремонт КПП (с заменой подшипников, синхронизаторов, муфт переключения передач)

   Приблизительная сумма ремонта составляет 140 000руб.

Общая ориентировочная стоимость восстановительного ремонта составляет 710тыс. рублей

Зам. Директора Пленкина Н.Ю.