Продажа TOYOTA CAMRY 2011 в Республике Дагестан на торгах

TOYOTA Camry

TOYOTA Camry


Вид транспорта: легковой, Марка: TOYOTA Camry, Модель: TOYOTA Camry, Год выпуска: 2011, Государственный регистрационный знак: М 252 СМ 05, VIN номер: XW7BF4FK70S000453, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	25000035390000000001
Дата публикации	06.09.2025 13:00
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	8788.56 р
Приёма заявок	07.09.2025 - 02.10.2025
Дата проведения торгов	04.10.2025 10:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	87885.60 р
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_25000035390000000001_a1b89938-b4e7-49c6-b768-2bafd58d0ec7.json

Организатор торгов	
Наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" АДМИНИСТРАЦИИ МР "БАБАЮРТОВСКИЙ РАЙОН"
ИНН	0505009823
КПП	050501001

ОГРН	1140547000010
Почтовый адрес	368060, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,РАЙОН БАБАЮРТОВСКИЙ,СЕЛО БАБАЮРТ,УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 29
Фактический адрес	Респ Дагестан, м.р-н Бабаюртовский, с.п. село Бабаюрт, с Бабаюрт, ул Ленина, дом 29

Фото от продавца

























4	Ходовая часть	Износ резиновых элементов ходовой части .	Требуется реставрация ходовой части.
5	Электро-оборудование	Присутствуют неисправности датчиков силового агрегата , а также мотора.	Требуется диагностика электроники
6	Салон	Пластик и кожа салона в неудовлетворительном состоянии .	Требуется реставрация салона
Общее техническое состояние		В целом состояние АМТС оценивается как непригодное эксплуатации и ремонту, требует ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения.	

2. Комплектность

В комплектность входят – кузов, капот, двери, колеса _____.

3. Причины досрочного износа или повреждения

Аварийное состояние, истечение срока полезного использования.о

4. Предложения комиссии

Автомобиль Tayota Camry цвет – серый-металлик , с регистрационным знаком М 252 СМ 05 Rus, 2011 года выпуска, с начала эксплуатации имеет пробег – _ 480 000 км., по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость - 0 руб., не пригоден для эксплуатации, требует ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения.
Комиссия предлагает реализовать транспортное средство.

Председатель комиссии _____ Мустафаев Н.Д.

Члены комиссии _____ Аджиев И.А.

_____ Аджиев А.А.

_____ Качкаева А.Ш.

Акт
технического состояния транспортного средства

Комиссия, образованная приказом директора МКУ "ХЭЦ" от "26" 03 2025г. № 15 «О создании комиссии для технического осмотра и выявления неисправностей автотранспорта», в следующем составе:

Мустафаев Нариман Джамалдинович - директор МКУ "ХЭЦ", председатель комиссии,
Члены комиссии:
Аджиев Измаил Абдулаевич - зам. по хоз. части МКУ "ХЭЦ",
Аджиев Амин Абдулбасирович - механик МКУ "ХЭЦ",
Качкаева Аткият Шамсиевна - гл. специалист МКУ "ХЭЦ",
произвела осмотр технического состояния автотранспортного средства- Автомобиль легковой Tayota Camry , с регистрационным знаком М 252 СМ 05 Rus на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации.
При ознакомлении с документами и осмотре транспортного средства установлено:

1. Состав и качественное состояние транспортного средства

Наименование и характеристики ТС		Автомобиль седан Tayota Camry цвет -серый металлик с регистрационным знаком М 252 СМ 05 Rus
Категория	по документам	B
	фактически	B
Первоначальная стоимость		1200000
Завод изготовитель и зав. №		Комцири Тайота, Япония
Год выпуска		2011
Дата ввода в эксплуатацию		2014
Кол-во отработанных лет		11
Норма эксплуатации лет		5

После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее: год изготовления автомобиля - 2011 г., пробег (наработка) с начала эксплуатации составил (а) –480000 км, остаточная стоимость – 0 руб.

2. Краткое описание основных дефектов

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние. Внешние признаки неисправности, выявленные в результате осмотра	Заключение о дальнейшем использовании
1	Кузов	Имеются множественные сколы, в которых образуется ржавчина, глубокие царапины.	Требуются кузовные, сварочные и окрасочные работы.
2	Двигатель	Некорректная работа двигателя на холостом ходу. Проблемы с впрыском топлива в камеру сгорания.Шумы, неисправностей вспомогательных элементов двигателя. При включении стартера присутствуют посторонние шумы Износ маслосъемных колпачков.	Требуется Замена или ремонт вспомогательных элементов двигателя Капитальный ремонт двигателя.
3	Коробка передач	На второй передаче машина детонирует	Требуется ремонт коробки передач