Продажа КАМАЗ 4308 2016 в Республике Татарстан на торгах

732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, год изготовления 2016, VIN XDC732479G0000003

732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, год изготовления 2016, VIN XDC732479G0000003

Марка: 732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, Модель: 732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, Год выпуска: 2016, VIN (заводской) номер: XDC732479G0000003, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000270
Дата публикации	10.10.2025 14:26
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	39000.00 р
Приёма заявок	11.10.2025 09:00 - 21.11.2025 17:00
Дата проведения торгов	26.11.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	357200.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000270_55d5f4fe-4f96-471c-8a78-e639aebde0ec.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



Автомашиуатор 732479 (КАМАЗ-4308), идентификационный номер (VIN) XDC732479G0000003, 2016 года выпуска, гос.№Х204СВ 116RUS, инв.№ 190009013833

– износ крестовин карданного вала.

5. Внешний вид:

– царапины, следы коррозии по всей кабине и платформе;
– поврежден капот кабины;
– сломана правая и левая подножка кабины;
– поврежден передний бампер;
– поврежден задний бампер;
– отсутствуют брызговики;
– сломан держатель зеркала заднего вида слева;
– отсутствует одно зеркало заднего вида с правой стороны;
– разбиты два зеркала заднего вида;
– отсутствует сиденье;
– левая дверь кабины не запирается ключом;

6. Крано-манипуляторная установка:
– не работает КМУ;
– отсутствует ротатор;
– отсутствует траверса;
– отсутствует задний левый упор;
– отсутствуют гидрозамки на гидроцилиндрах;
– деформация платформы.

Осмотр технического состояния автомобиля КамАЗ-4308 г/н Х204СВ116, 2016 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №110-п от 17 мая 2024 года.

Председатель комиссии:
Начальник территориального управления Н.С. Агишев

Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Н.В. Андриянова
Главный специалист ОТК и ЭТС И.И. Лотфуллин
Заместитель начальника хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Ж.З. Х

Утверждаю
Заместитель директора ГБУ
«Безопасность дорожного движения»
И.И. Хузиахметов
«____» _____2025 года

АКТ

осмотра технического состояния автомобиля 732479 (КамАЗ-4308)
государственный регистрационный знак Х204СВ116, 2016 года выпуска,
VIN: XDC732479G0000003, общий пробег 263166 км
(инв.№ 190009013833)

1. Двигатель:
– требует ремонта, не заводится.

2. Трансмиссия:
– не работает гидроусилитель руля;
– отсутствует крышка заливной горловины бачка гидроусилитель руля;
– течь антифриза из системы охлаждения;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи);

3. Электрооборудование:
– отсутствует правая блок-фара;
– отсутствует правая противотуманная фара;
– отсутствует правый указатель поворота;
– отсутствует один проблесковый маяк оранжевого цвета;
– не работают осветительные приборы;
– не работают стеклоочистители;
– отсутствует одна стеклоочистительная щетка;
– не работает звуковой сигнал;
– отсутствуют два прожектора освещения платформы;
– отсутствует генератор;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи;
– разбит задний левый фонарь.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;