Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000735

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000735


Вид транспорта: Легковой; Марка: 28575-01 АСМП; Модель: 28575-01 АСМП; Год выпуска: 2019; VIN номер: XU6285751K0000735; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000494
Дата публикации	14.04.2026 15:14
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13200.00 р
Приёма заявок	15.04.2026 09:00 - 27.05.2026 17:00
Дата проведения торгов	01.06.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	120286.70 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	ООсмотр транспортных средств осуществляется по телефону: механик 8996-905-24-81 - Рустам (ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ") По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000494


Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца


6.10. Прочие замечания: баллонный ключ и домкрат отсутствует, комплект декоративных колесных колпаков отсутствует, оригинал ПТС в наличии, СТС в наличии.
6.11. Заключение: морально и физический изношен, не пригоден к дальнейшему использованию в ЛПУ, дальнейшая эксплуатация экономически неэффективна. Списать.

Председатель комиссии: Балтин И.А.
Члены комиссии: Замилова Г.Т
Кагирова Л.Н.
Закиева Э.И.
Гирфанова А.Х.


Утверждаю:
Главный врач ГАУЗ «Аликовская ЦРБ» Ф.Ф.Шигапов

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«3» 2 2025 г.

1. Принадлежащий Аликовская ЦРБ
2. Адрес владельца г. Аликово ул.Хасанинной , д.21
3. Реквизиты р/сч Банк
ИНН 1643002863 ОКОНХ 91511 ОКПО 03957505

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Тип машины Автомобиль скорой медицинской службы
4.2. VIN № XU628575 1K0000735
4.3. Год выпуска 2019 г.
4.4. Цвет ГОСТ Р50574-2019
4.5. Пробег 236547 км
4.6. Гос. номер В 704 АВ716RUS
4.7. Марка и модель 28575-01
4.8. Завод-изготовитель ООО «АВТОДОМ» г.Ульяновск
4.9. Шасси № отсутствует
4.10. Двигатель № CYF5K173787
4.11. Кузов № X2EXXXESGXKT37387
4.12. Тех.паспорт № 73РА 595783
5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки 2584016,00 руб.
5.2. Износ в % 100
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 0

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): на кузове присутствуют сколы и следы коррозии, сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, магнитола и акустические колонки отсутствуют, разбиты отражатели на заднем бампере, сколы и трещины на лобовом стекле, трещины на переднем и заднем бамперах, отсутствует заглушка буксировочного отверстия, сломано крепление правого и левого внешнего зеркала, замок зажигания сбит, отсутствует иммобилайзер, отсутствует пластиковая подрулевая обшивка, коррозия несущих конструкций, днища и нижней части боковин кузова, оконных проемов, передние и задние световые приборы с трещинами и помутнением оптикой, стекла имеют сколы и трещины, сиденья продавленный, замки сломанный, задняя ручка открывания двери отсутствует.
6.2. Двигатель: частично разобран, нарушена герметичность вентиляции картера, неисправна система выпуска отработанных газов, отсутствует турбокомпрессор, отсутствует топливные форсунки, течь масла через сальниковые уплотнение, износ поршневой группы, повышенная вибрация.
6.3. Коробка передач: повышенный гул при движении, износ посадочных мест подшипников, выработка шестерен и износ рабочей поверхности первичного, вторичного и промежуточного валов коробки передач, износ кулисы включения передач, течь масла через сальники уплотнения.
6.4. Рулевое управление: люфт рулевого колеса превышает предельно допустимый, рулевой механизм не поддается регулировке, течь масла через сальниковые уплотнения.
6.5. Передний мост: повышенный люфт, износ шлицевой части полуосей, износ посадочных мест сален блоков рычагов, шаровые опоры имеют износ.
6.6. Задний мост: износ посадочных мест сален блоков рессор, рессоры сломаны, амортизаторы имеют следы запотевания, потяги.
6.8. Электрооборудование: замыкание обмотки стартера, замыкание витков статорной обмотки генератора, нарушена изоляция электропроводки, генератор отсутствует, АКБ замкнутый отсутствует.
6.9. Состояние шин: сколы на дисках, видимые нарушения формы, боковые трещины, износ протектора, запасное колесо отсутствует, комплект зимней и летней резины отсутствует, комплект брызговиков отсутствует.

