Продажа Транспортное средство 2015 в Республике Татарстан на торгах

658625 эвакуатор автомобильный, год изготовления 2015, VIN XDF658625F0000974

658625 эвакуатор автомобильный, год изготовления 2015, VIN XDF658625F0000974


Марка: 658625 эвакуатор автомобильный; Модель: 658625 эвакуатор автомобильный; Год выпуска: 2015; VIN (заводской) номер: XDF658625F0000974; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000334
Дата публикации	18.05.2026 15:49
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	32700.00 р
Приёма заявок	19.05.2026 09:00 - 26.06.2026 17:00
Дата проведения торгов	30.06.2026 17:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	297200.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок ознакомления	По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович. По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000334

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



– отсутствуют энергоаккумуляторы 2 штуки;
– отсутствует карданный вал.


5. Внешний вид:
– царапины, следы коррозии по всей кабине и платформе;
– отсутствуют брызговики;
– отсутствует кронштейн с фронтальным зеркалом;
– отсутствует один держатель с стеклоочистительной щеткой;
– повреждены зеркала заднего вида;
– отсутствует сиденье;
– правая и левая дверь кабины не запираются ключом, не открываются.

6. Крано-манипуляторная установка:
– не работает КМУ;
– отсутствует ротатор;
– отсутствует траверса;
– отсутствуют трубки высокого давления;
– отсутствуют две опоры (башмаки) лап аутригеров;
– не работает гидрораспределитель;
– отсутствуют гидрозамки на гидроцилиндрах.

Осмотр технического состояния автомобиля КамАЗ-4308 г/н У722ХМ116, 2015 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №110-п от 17 мая 2024 года.

Председатель комиссии:
Начальник территориального управления Н.С. Агишев
Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Н.В. Андриянова
Главный специалист ОТК и ЭТС И.И. Лотфуллин
Заместитель начальника хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Ж.З. Хасанов

создан в электронной форме. № 2164-исх от 22.04.2026. Исполнитель: Генералова О.Ф.
10 из 130. Страница создана: 21.04.2026 15:20
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН



Утверждаю
Заместитель директора ГБУ
«Безопасность дорожного движения»
И.И. Хузиахметов
«22» апреля 2026 года

АКТ
осмотра технического состояния автомобиля 658625 (КамАЗ-4308)
государственный регистрационный знак У722ХМ116, 2015 года выпуска,
VIN: XDF658625F0000974, общий пробег 288201 км
(инв.№ 190009013829)

1. Двигатель:
– требует ремонта, не заводится;
– не работает турбина;
– не работает компрессор;
– просачивание выхлопных газов в систему охлаждения.

2. Трансмиссия:
– не работает гидроусилитель руля;
– течь антифриза из системы охлаждения;
– отсутствует крышка расширительного бачка;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи);

3. Электрооборудование:
– разбита левая противотуманная фара;
– не работают осветительные приборы;
– не работают стеклоочистители;
– не работает звуковой сигнал;
– отсутствуют два прожектора освещения платформы;
– отсутствует генератор;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;
– отсутствует запасное колесо;
– отсутствует редуктор заднего моста;
– поврежден чулок заднего моста;

акт создан в электронной форме. № 2164-исх от 22.04.2026. Исполнитель: Генералова О.Ф.
ница 9 из 130. Страница создана: 21.04.2026 15:20
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

