Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000736

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000736


Вид транспорта: Легковой; Марка: 28575-01 АСМП; Модель: 28575-01 АСМП; Год выпуска: 2019; VIN номер: XU6285751K0000736; Назначение: Прямое


Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000530
Дата публикации	17.08.2026 11:49
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	12095.01 р
Приёма заявок	18.08.2026 09:00 - 14.09.2026 17:00
Дата проведения торгов	17.09.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	120950.10 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в продаже имущества (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8905-315-38-07– механик Ахмеров Эдуард Альфридович (ГАУЗ «Кукморская ЦРБ») По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000530

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца





6.6. Электрооборудование – неисправен привод отопителя печки (постоянно слетает трос заслонки) не греет. Модуль зажигания постоянно ломается.

6.7. АКБ – требует замены.

6,8. Состояние шин - имеют износ рисунка протектора, при котором запрещена эксплуатация автомобиля, разрыв кордовых нитей.
6.9. Прочие – регулярно менялись ступичные подшипники. Стук карданов, шум коробки, вибрация по кузову. Сцепление горит при малейшей нагрузки.

7.1 Заключение- ремонту не подлежит, подлежит к списанию.

Председатель комиссии: _____ Каримов И.Д.


Члены комиссии : _____ Димитриев Р.П.

_____ Файзуллин И.Ф.

_____ Юзмухамедова Г.Р.

_____ Исаева Е.Х.

Главный механик: _____ Ахмеров Э.А.



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Принадлежащие ГАУЗ «Кукморская ЦРБ»
2. Адрес владельца 422110, РТ,г. Кукмор,ул. Ворошилова, д.24
3. Реквизиты р/сч40601810200020000016банк ГРКЦ НБ Банка России г.Казань БИК 049205001 ИНН 1623000096 ОКОНХ ОКПО 01957941

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Тип машины
Автомобиль скорой медицинской помощи
4.2. Тип кузова фургон
4.3. Год выпуска 2017
4.4. Цвет Лимонный
4.5. Пробег 386187 км
4.6. Гос. номер В 040 ТО 716 RUS
4.7. Марка и модель Ford Transit 28575-01
4.8. Завод-изготовитель Россия ООО Автодом Ульяновск
4.9. Шасси отсутствует
4.10. Двигатель CYF5KT37393
4.11. Кузов X2F2XXESGXKT37393
4.12. Тех.паспорт 73 РА 995784
5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки 2584016,00 руб.
5.2. Износ в % 100
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 0руб.

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус- резиновые уплотнители, а также все резинотехнические изделия покрылись трещинами, имеются следы коррозии (пороги и по кузову автомобиля). Сходы ЛКП. Ремонту не подлежит.

6.2. Двигатель - неисправна головка двигателя, трещина в рубашке охлаждения головки блока. Ремонту не подлежит.

6.3. Коробка передач –шум на холостых оборотах. Стук при включении скоростей. Вылетает 4 передача. Ремонту не подлежит.

6.4. Рулевое управление – свободный ход рулевого колеса, подтекания масла из картера, неисправность механизма гидроусилителя рулевого управления. Ремонту не подлежит.

6.5. Передний мост – износ пруссов.