

Продажа Транспортное средство 2017 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

174203АСМП, год выпуска 2017, VIN XUS174203H0000801

174203АСМП, год выпуска 2017, VIN XUS174203H0000801

Вид транспорта: Легковой; Марка: 174203АСМП; Модель: 174203АСМП; Год выпуска: 2017; VIN номер: XUS174203H0000801; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000495
Дата публикации	15.04.2026 09:05
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4200.00 р
Приёма заявок	16.04.2026 09:00 - 29.05.2026 17:00
Дата проведения торгов	03.06.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	38062.60 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8-917-291-10-11 - нач. гаража Зайнутдинов Руслан Рафаилович, механик 89196817752 - Андрей Юрьевич (ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница") По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000495

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца

5.7. Электрооборудование: бортовое напряжение меньше допустимого значения, шум в работе генератора.

5.8. АКБ: осыпание активной массы, сульфатация пластин - к дальнейшей эксплуатации не пригоден.

5.9. Состояние шин: допустимый износ рисунка протектора.

Заключение комиссии: Автомобиль пригоден к дальнейшей эксплуатации, ремонт экономически не выгоден. Подлежит реализации.

Председатель комиссии:  С.Н.Меряшев
Г.дальний врач

Члены комиссии:

Директор _____ А.С.Наполов
Механик гаража _____ А.Ю.Ядров

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Принадлежность: ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»
2. Адрес нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Астусбинская 9
3. Реквизиты: ТОДК МФ РТ (ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» ОГРН 1040005-12РМногБ) ОГРН 104000510006020000001 ОАО «Ал-Баш» Банк г.Казань БИК 04020825 ИНН 165306494 КПП 165301001 ОГРНО 33881949; ОКЗЭД - 85.1
4. Характеристики транспортного средства:
- 4.1. Тип транспортного средства: Автомобиль СМП 4.7. Марка и модель: ГАЗ-174203
- 4.2. Категория транспортного средства: В 4.8. Завод изготовитель: ООО «СТ Никитово» Россия
- 4.3. Год выпуска: 2017 г. 4.9. Шасси: Отсутствует
- 4.4. Цвет кузова: ГОСТ Р 50574-2002 4.10. Номер двигателя: 421640 G1 1001480
- 4.5. Пробег: 16385 км 4.11. Номер кузова: 22171080959520
- 4.6. Госномер: А 711 MM 116 га 4.12. ПТС№: 52 ОО 543825
5. Техническое состояние
- 5.1. Кузов, кабина (включая состояние скелета): салон и внешний вид в удовлетворительном состоянии - требуется ремонт, замена элементов - частичная покраска.
- 5.2. Двигатель: неравномерная работа ДВС. Требуется проведение диагностики работы ДВС, с дополнительными ремонтными работами.
- 5.3. Коробка передач, РК: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка при работе, сильное выделение паров - 1-й, 2-й и задний передачи - требуется капитальный ремонт.
- 5.4. Рулевое управление: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка, торсионные фронтальные накладки, руль изношен ГРУ, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.
- 5.5. Передний мост: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка, торсионные фронтальные накладки, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.
- 5.6. Задний мост: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка, торсионные фронтальные накладки, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.

18	АСМП класса В, на базе шасси ГАЗ, тип 1742, модификация 174203	XU5174203880000801	2017	АТ11ММ 116RU2
----	--	--------------------	------	---------------



