

Продажа Транспортное средство 2017 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Прокофьева Елена Александровна
78432643081
imkazna@mail.ru

174203АСМП, год выпуска 2017, VIN XUS174203H0000801

174203АСМП, год выпуска 2017, VIN XUS174203H0000801

Вид транспорта: Легковой; Марка: 174203АСМП; Модель: 174203АСМП; Год выпуска: 2017; VIN номер: XUS174203H0000801; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000531
Дата публикации	17.08.2026 13:51
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Объявлены
Шаг торгов	3806.26 р
Приёма заявок	18.08.2026 09:00 - 16.09.2026 17:00
Дата проведения торгов	21.09.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	38062.60 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в продаже имущества (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8-917-291-10-11 - нач. гаража Зайнутдинов Руслан Рафаилович, механик 89196817752 - Андрей Юрьевич (ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница") По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000531

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца

5.7. Электрооборудование: бортовое напряжение меньше допустимого значения, шум в работе генератора.

5.8. АКБ: осыпание активной массы, сульфатация пластин - к дальнейшей эксплуатации не пригоден.

5.9. Состояние шин: допустимый износ рисунка протектора.

Заключение комиссии: Автомобиль пригоден к дальнейшей эксплуатации, ремонт экономически не выгоден. Подлежит реализации.

Председатель комиссии:  С.Н.Мерясов

Члены комиссии:

Директор _____ А.С.Наполов

Механик гаража _____ А.Ю.Ядров

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Приложение: ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»

2. Адрес нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Астусбулакская 9

3. Реквизиты ТОДК МФ РТ (ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» АО «ИФ017040005-1РМногБ») р/с: 40901810006020000001 ОАО «Ал-Баш» Банк г.Казань БИК: 044203825 ИНН 1653064944 КПП 165301001 ОГРН: 33881949; ОКЗСД - 85.1

4. Характеристики транспортного средства:

4.1. Тип транспортного средства: Автомобиль СМП 4.7. Марка и модель: ГАЗ-174203

4.2. Категория транспортного средства: В 4.8. Завод изготовитель: ООО «СТ Никитово» Россия

4.3. Год выпуска: 2017 г. 4.9. Шасси: Отсутствует

4.4. Цвет кузова: ГОСТ Р 50574-2002 4.10. Номер двигателя: 421640 G1 1001480

4.5. Пробег: 16385 км 4.11. Номер кузова: 2217108095520

4.6. Госномер: А 711 MM 116 га 4.12. ПТС№: 52 00 543825

5. Техническое состояние

5.1. Кузов, кабина (включая состояние склади): салон и внешний вид в удовлетворительном состоянии - требуется ремонт, замена элементов - частичная покраска.

5.2. Двигатель: неравномерная работа ДВС. Требуется проведение диагностики работы ДВС, с дополнительными ремонтными работами.

5.3. Коробка передач, РК: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка при работе, сильное выделение паров - 1-й, 2-й и 3-й передачи - требуется капитальный ремонт.

5.4. Рулевое управление: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка, торсионные фрикционные накладки, руль изношен ГРУ, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.

5.5. Передний мост: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка, торсионные фрикционные накладки, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.

5.6. Задний мост: пресельный износ механизма набора передач, недостаточная смазка, торсионные фрикционные накладки, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.



