Продажа ПАЗ 3205 2007 в Республике Татарстан на торгах

Автобус для перевозки детей - ПАЗ 32053-70 , идентификационный номер (VIN):X1M3205EX70011469, год выпуска: 2007, цвет: желтый, регистрационный знак: P062OE 16 RUS

Автобус для перевозки детей - ПАЗ 32053-70 , идентификационный номер (VIN):X1M3205EX70011469, год выпуска: 2007, цвет: желтый, регистрационный знак: P062OE 16 RUS

null


Данные торгов	
Номер извещения	21000029210000000004
Дата публикации	20.10.2022 14:46
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	7850.00 р
Приёма заявок	21.10.2022 - 18.11.2022 17:00
Дата проведения торгов	23.11.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	31400.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр движимого имущества (лоты №1-3) осуществляется по адресу: РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 34 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Пестречинский район, с. Пестрецы, Советская, д. 34, каб, 1 тел.8(84367)3-04-76. "

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000029210000000004_132eabf7-61b1-4637-be1c-387692bf3f7b.json

Организатор торгов

Наименование	ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН	1633605439
КПП	163301001
ОГРН	1061686006634
Почтовый адрес	422770, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ,СЕЛО ПЕСТРЕЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ д. 34
Фактический адрес	422770, Респ Татарстан, Пестречинский р-н, с Пестрецы, ул Советская д. 34


Фото от продавца



Результаты фотофиксации

Таблица 9

Общий вид ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1M3205EX70011469, 2007 года выпуска, гос.№ Р 062 ОЕ 116 RUS



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«11» июля 2022 г.

Проведено полное техническое обследование транспортного средства на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее:


1.Характеристика транспортного средства

1.1.Тип транспортного средства **автобус**
1.2.Код **16,** серия **СЕ, №975858**
1.3 Марка **ПАЗ32053**
1.4. Год выпуска **2007**
1.5. Цвет **ЖЕЛТЫЙ**
1.6. Номер двигателя **71028472**
1.7. Кузов **X1M3205EX70011469**

2.Техническое состояние

2.1. Кабина, корпус (включая состояние салона)- **многочисленная коррозия, требуется сварочные работы и частичная окраска, внутренняя отделка требует частичной замены**
2.2.Двигатель – **состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.**
2.3.Коробка передач – **требует ремонта**
2.4.Рулевое управление – **изношено**
2.5.Передний мост – **изношен, требует ремонта**
2.6.Задний мост – **изношен, требует ремонта**
2.7.Электрооборудование – **изношено, требует частичного ремонта, жгуты электропроводов замыкают на массу.**
2.8.Состояние шин – **изношены**

Индивидуальный предприниматель — Медведева В.Н



АО «БТИ РТ» Отчет 1848-22

Шкала экспертных оценок для определения коэффициента АМТС*

Износ согласно техническому состоянию определен в размере 80%. Износ, определенный согласно техническому состоянию АМТС отражает фактическое техническое состояние объекта оценки, подтверждается фотографии и акт технического состояния транспортного средства и располагает достаточной информацией для выявления износа. Средневзвешенный износ приведен в таблице ниже:

Таблица 15

№ п/п	Тип, марка, модель ат средства	Расчетный эксплуатационный износ, %	Физический износ по методу экспертного анализа, %	Средневзвешенный износ, %
Удельный вес		0,5	0,5	
1	ПАЗ 32053-70	21,34	80	80,67

Функциональное устаревание

Функциональное устаревание – потеря стоимости, вызванная несоответствия современным требованиям рынка к используемой технологии и материалам, техническому оснащению др.) В данном случае функциональный износ у Объекта оценки не выявлен.

Внешнее устаревание

Внешнее (экономическое) устаревание –обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений, в области налогообложения, политических сдвигами и изменениями.

Признаки внешнего износа у объекта оценки не выявлен.

Согласование расчетных значений накопленного износа Объекта оценки

47