Продажа УАЗ 3962 1994 в Республике Татарстан на торгах

Фургон -Цельномент УАЗ 3962, идентификационный номер (VIN): XTT396200R0298861, год выпуска: 1994, цвет: белая ночь, регистрационный знак: Р 259АС 116 RUS

Фургон -Цельномент УАЗ 3962, идентификационный номер (VIN): XTT396200R0298861, год выпуска: 1994, цвет: белая ночь, регистрационный знак: Р 259АС 116 RUS

null

Данные торгов	
Номер извещения	21000029210000000007
Дата публикации	31.10.2022 16:00
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	5335.00 р
Приёма заявок	01.11.2022 09:00 - 01.12.2022 17:00
Дата проведения торгов	06.12.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	21340.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр движимого имущества (лоты №1-3) осуществляется по адресу: РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 34 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Пестречинский район, с. Пестрецы, Советская, д. 34, каб, 1 тел.8(84367)3-04-76."

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000029210000000007_fc867fa5-59b9-4f9e-8368-1e0c7b6455c1.json

Организатор торгов

Наименование	ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН	1633605439
КПП	163301001
ОГРН	1061686006634
Почтовый адрес	422770, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ,СЕЛО ПЕСТРЕЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ д. 34
Фактический адрес	422770, Респ Татарстан, Пестречинский р-н, с Пестрецы, ул Советская д. 34

Фото от продавца



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«11» июля 2022 г.

Проведено полное техническое обследование транспортного средства на предмет технической неисправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее:


1.Характеристика транспортного средства

1.1.Тип транспортного средства **фургон-цельномет, легковой**
1.2 Код **16**, серия **КЕ №793573**
1.3 Марка **УАЗ3952**
1.4. Год выпуска **1994**
1.5. Цвет **белая ночь**
1.6. Номер двигателя **41211970**
1.7. Кузов **852840**

2.Техническое состояние

2.1. Кабина, корпус (включая состояние салона)- **многочисленная коррозия, требуется сварочные работы и частичная окраска, внутренняя отделка требует частичной замены**
2.2.Двигатель – **состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.**
2.3.Коробка передач – **требует ремонта**
2.4.Рулевое управление – **изношено**
2.5.Передний мост – **изношен, требует ремонта**
2.6.Задний мост – **изношен, требует ремонта**
2.7.Электрооборудование – **изношено, требует частичного ремонта, жгуты электропроводов замыкают на массу.**
2.8.Состояние шин – **изношены**

Индивидуальный предприниматель Медведева В.Н



	Очень хорошее		10 – 20
	Хорошее		20 – 40
	Удовлетво-рительное		40 – 60

Удовлетворительное состояние	Удовлетво-рительное	60 – 75
Неудовлетво-рительное		до 80
Предельное		80 и более

Износ согласно техническому состоянию определен в размере 80%. Износ, определённый согласно техническому состоянию АМТС отражает фактическое техническое состояние объекта оценки, оценщику предоставлены фотографии и акт технического состояния транспортного средства и располагает достаточной информацией для выявления износа. Средневзвешенный износ приведен в таблице ниже:

Таблица 15

№ п/п	Тип, марка, модель а/т средства	Расчетный эксплуатационный износ, %	Физический износ по методу экспертного анализа, %	Средневзвешенный износ, %
	Удельный вес	0,5	0,5	
1	УАЗ 3962	17,80	80	48,90

Функциональное устаревание

Функциональное устаревание – потеря стоимости, вызванная несоответствия современным требованиям рынка к используемой технологии и материалам, техническому оснащению др.) В данном случае функциональный износ у Объекта оценки не выявлен.

Внешнее устаревание

Внешнее (экономическое) устаревание –обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений, в области налогообложения, политическими сдвигами и изменениями.
Признаки внешнего износа у объекта оценки не выявлен.



Общий вид УАЗ 3962, идентификационный номер (VIN) ХТТ396200R0298861, 1994 года выпуска, гос.№ Р 259 АС 116 RUS