Продажа Транспортное средство 2000 в Республике Татарстан на торгах

Трактор ДТ-75, год выпуска 2000, заводской № 721627

Трактор ДТ-75, год выпуска 2000, заводской № 721627

null

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000043
Дата публикации	07.11.2022 16:30
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1600.00 р
Приёма заявок	08.11.2022 09:00 - 19.12.2022 17:00
Дата проведения торгов	22.12.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	10800.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, по тел. 8967-362-42-05 - Карпов Владимир Васильевич \nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000043_d86dcec4-d8c7-4897-9af8-59ab438468b7.json

Организатор торгов


Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца









Акт осмотра объекта основных средств

Дата осмотра: **22.11.2021.**
Место осмотра: **РТ, г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам, д. 25. ГАПОУ «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»**
Наименование транспортного средства: **гусеничный трактор ДТ-75 4Д.**
Государственный номерной знак: **отсутствует.**
Год выпуска: **2000 г.**
Заводской номер машины: **721627.**
Цвет: **красный.**
Количество отработанных моточасов: **установить не удалось из-за неисправности электрооборудования**
Соответствие комплектности стандартной: **не соответствует.**

Техническое состояние на дату осмотра.

Капот двигателя трактора и кабина.

Имеются многочисленные следы коррозии с разрушением красочного слоя (по всему периметру, крыша дверей), местами коррозия сквозная (кабина, капот), деформация (вмятины) различной сложности и площади, глубокие царапины, обивка сидений загрязнена, местами порвана, отсутствуют стекла на дверях, большие дверные зазоры.

Электрооборудование.

Оборудование требует ревизионного осмотра, не подлежащее ремонту. Отсутствуют обе фары. Отсутствует щиток приборов.

Ходовая часть.

Требует ревизионного осмотра с последующим ремонтом. Отсутствуют балансирующая каретка. Изношены траки гусениц и требуют замены. Сильный износ опорных катков.

Двигатель и КПП.

Требует ревизионного осмотра с последующим ремонтом. На блоке двигателя имеются подтеки технической жидкости. Коробка передач отсутствует.

Остальные узлы и агрегаты требуют ревизионного осмотра с последующим ремонтом и заменой изношенных комплектующих.

Деталь, пригодные для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению, отсутствуют.

Масса лома металла составляет 3000 кг.

Дополнительная информация: **нет**

Акт составлен по наружному осмотру. При осмотре присутствовали:

Специалист АО «БТИ РТ»_____
Главный инженер
ГАПОУ «Тетюшский сельскохозяйственный техникум» В.В. Карпов
Зам. директора по АХЧ и СБ
ГАПОУ «Тетюшский сельскохозяйственный техникум» В.В. Панягин