Продажа LADA SAMARA 2012 в Республике Башкортостан на торгах

Lada 211540

Идентификационный номер (VIN): XTA211540D5186124Наименование (тип ТС): Легковой Категория ТС: ВГод изготовления ТС: 2012Модель, № двигателя 11183, 5879778Кузов (кабина, прицеп) № XTA211540D5186124Цвет кузова: белый


Вид транспорта: легковой, Марка: Lada 211540, Модель: Lada 211540, Год выпуска: 2012, VIN номер: XTA211540D5186124, Пробег: 233288


Данные торгов	
Номер извещения	22000086500000000001
Дата публикации	14.11.2022 09:33
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4900.00 р
Приёма заявок	15.11.2022 07:00 - 12.12.2022 15:13
Дата проведения торгов	19.12.2022 09:00
Место проведения	РОСЭЛТОРГ (https://www.roseltorg.ru/)
Задаток	19600.00 р
Срок и порядок	"Порядок внесения: задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке, до окончания приема заявок: до 17:00 часов 12 декабря 2022 г. по местному времени"
Порядок ознакомления	"Осмотр Имущества по лоту проводится по вторникам с 10:00 до 13:00, \nС документацией по продаваемому объекту (в том числе с условиями договора купли-продажи) можно ознакомиться в Администрации Сельского поселения Абуляисовский сельсовет"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000086500000000001_1c5081a5-8073-49f9-9a83-518bf7735c51.json


Организатор торгов

Наименование	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБУЛЯИСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН	0222003531
КПП	022201001
ОГРН	1020201043720
Почтовый адрес	453391, Респ Башкортостан, Зианчуринский р-н, д Малиновка, ул Победы д. 2
Фактический адрес	453391, Респ Башкортостан, Зианчуринский р-н, д Малиновка, ул Победы д. 2

Фото от продавца









А К Т осмотра транспортного средства

№21-И-05 ВАЗ -21150 18.10.2022года

Место осмотра д. Малино

Мною, Судебным экспертом Кадырбаковым Гадельхаком Газизяновичем

произведен осмотр транспортного средств. Автомобиль LALA 211540

Башкортостан Респ. д. Малиновка. Победы, д. 2

Автомобиль LALA 211540, год и месяц выпуска 2012год

регистрационный номерной знак: О534ОР02

идентификационный номер VIN XTA21154DD5186124 цвет кузова: -белый

номер кузова, VIN XTA21154DD5186124 пробег (показания одометра): не работает

По бухгалтерскому учету 233288RV

балансовая /остаточная стоимость -274000/0рублей-.

собственник: СП Абулхисовский сельсовет

доверенное лицо: / Кутушев Хурматулла Абдулманович

Осмотром установлено, что номера двигателя, кузова, цвет, государственный номерной знак соответствуют записям в техническом паспорте.

Вид и количество производимых ремонтов - установить не возможно, пробег установить возможн

Пришедшая в негодность в результате - физического износа

Заменены следующие агрегаты, узлы базовой комплектации - нет

Внешнее состояние - предельное, основание, наружные панели подвержены коррозионным разрушениям, деформациям, крупные вмятины, осыпание окрасочного слоя .

На машине отсутствуют следующие агрегаты и узлы – отсутствует АКБ.

В результате осмотра установлено: на дату осмотра ТС не пригоден к эксплуатации.

Обнаруженные дефекты

Осмотром установлено, что номера двигателя, кузова, цвет, государственный номерной знак соответствуют записям в техническом паспорте.

Вид и количество производимых ремонтов - установить не возможно, пробег установить возможн

Пришедшая в негодность в результате - физического износа

Заменены следующие агрегаты, узлы базовой комплектации - нет

Внешнее состояние - предельное, основание, наружные панели подвержены коррозионным разрушениям, деформациям, крупные вмятины, осыпание окрасочного слоя .

На машине отсутствуют следующие агрегаты и узлы – комплектована.

В результате осмотра установлено: на дату осмотра ТС не пригоден к эксплуатации.

КУЗОВ - многочисленные царапины наружных панелей, деформации, точечные и очаговые с коррозии на всех наружных панелях, в местах завальцовки кузовных панелей. Сквозная корр передних и задних крыльев, брызговиков, боковых и угловых панелей, передней панели, основ кузова, пола, боковых стоек кузова, следы кустарных ремонтных работ. Лакокрасочное покр повреждено, множество сколов, подкраска кустарным способом. Стойки дверей имеют усталост трещины, петли дверей деформированы, имеют зазоры. Наружные панели имеют следы рихто ремонтной сварки, разнотон ЛКП. Стекло лобовое исправна. Обивка кабины, сидений им разрывы, порезы, сколы, сильно загрязнены. Разрушение сварных швов в местах соедине различных элементов салона. Каркасы сидений деформированы, механизмы регулировки слом сквозная коррозия креплений сидений. Панель приборов имеет трещины и сколы; коврики порваны; уплотнители порваны, изношены. Пол кабины под ковриком подвержен коррозион разрушениям.

ДВИГАТЕЛЬ - имеет сильный подтеки масла, течь масла через сальниковые уплотнения, кры головки блока цилиндров, микротрещина на блоке цилиндров, пробита прокладка головки бл цилиндров, предельный износ шатунно-поршневой группы, предельная выработка гильз цилинд (пониженная компрессия), разбиты резьбовые отверстия. Пониженное давление в системе сма повышенный расход моторного масла, охлаждающей жидкости (со слов водителя). Система пита двигателя имеет предельный износ, шланги и патрубки имеют множественные трещины, расслое негерметичны. Радиатор герметичен, имеет следы пайки, многочисленные вмятины разного разм шланги и патрубки системы охлаждения имеют микротрещины. Глушитель подверж коррозионным разрушениям, не герметичен. Двигатель заводится, работает неравномерно.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - деформация балки, износ бобышек и отверстия под клин шкворня, под проушину пружин, износ подшипников ступиц, шкворней. Увеличены отверстия болтовых

ПРИВ
отвер
холост

КПП -
перекл
водите

СЦЕН
рабоче

РУЛЕ
выкра
уплотн
наконе

ТОРМ
эффек
тормо

ЭЛЕК
не ра
Элект
имеют
перебо

ХОДО
Аморт
резин
соедин
корда
дефор

Акт о

Транс
скры

Подп

Заказ

Суд



№67/10-2022.

Главе администрации СП Абулхисовский сельсовет МР Зианчуринский район РБ Х.А .Кутушеву. .

Уважаемый Хурматулла Абдулманович.

Согласно Договора на оказание оценочных услуг №67/10-2022 от 18.10.2022года, проведена оценка рыночной стоимости :

автомобиля модели LALA 211540, VIN **XTA21154DD5186124** , 2012года выпуска

расположенного по адресу: РБ, Зианчуринский район, д. Малиновка с, Победы, д. 2 .

Характеристика, а так же расчет стоимости представлен в отчете об оценке. Отдельные части оценки, приведенные в данном письме, не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.

Проведенный анализ и расчеты показали, что: **Рыночная стоимость расположенного по адресу:** РБ, Зианчуринский район, д. Малиновка с, Победы, д. 2 **по состоянии на.18.10.2022года, составляет** автомобиля модели LALA 211540, VIN **XTA21154DD5186124** , 2012года выпуска:

98000(девяносто восемь тысяч) рублей.

Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298; Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» утвержденным приказом минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; Федеральный стандарт оценки "оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328), Свод стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации "Русское общество оценщиков", утвержденных Советом РОО 29.12.2020г протокол № 29 Данный Свод Стандартов построен на основе действующих Международных Стандартов Оценки (МСО) и Европейских Стандартов Оценки (ЕСО) и подробно описывает требования к процедуре оценки, отчету по оценке и Кодексу поведения оценщика. Кроме того оценщик обязан следовать этому своду, как член СРО.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожалуйста, обращайтесь непосредственно оценщику, выполнившему данный отчет по телефону-89279241836.

Благодарим за возможность оказать Вам услугу.

Эксперт., Оценщик, действительный член Ассоциации «Русское общество оценщиков» директор ООО «ЮжУрал Стройоценка» Г.Г.Кадырбаков.