# Продажа LADA KALINA 2016 в Республике Башкортостан на торгах

Lada 219410 Калина

Идентификационный номер (VIN): XTA219410H0095763Наименование (тип ТС): Легковой Категория ТС: ВГод изготовления ТС: 2016Модель, № двигателя 11186, 6523734Кузов (кабина, прицеп) № XTA219410H0095763Цвет кузова: белый

Вид транспорта: легковой, Марка: Lada 219410 Калина, Модель: Модель, № двигателя 11186, 6523734, Год выпуска: 2016, VIN номер: XTA219410H0095763, Пробег: 207650

| **Данные торгов** | |
|---|---|
| **Номер извещения** | 22000086170000000001 |
| **Дата публикации** | 15.11.2022 10:54 |
| **Форма проведения** | Аукцион |
| **Статус торгов** | Завершены |
| **Шаг торгов** | 13000.00 р |
| **Приёма заявок** | 16.11.2022 07:00 - 13.12.2022 15:00 |
| **Дата проведения торгов** | 20.12.2022 09:00 |
| **Место проведения** | РОСЭЛТОРГ (https://www.roseltorg.ru/) |
| **Задаток** | 52000.00 р |
| **Срок и порядок** | "Порядок внесения: задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке, до окончания приема заявок: до 17:00 часов 13 декабря 2022 г. по местному времени." |
| **Порядок ознакомления** | "Осмотр Имуществом по лоту проводится по вторникам с 10:00 до 13:00, запись на осмотр Имущества производится по телефону (34785) 2-36-66, осмотр по адресу 453392, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д.Баишево, С документацией по продаваемому объекту можно ознакомиться в Администрации Сельского поселения Баишевский сельсовет" |


| | |
|---|---|
| **Источник** | https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000086170000000001_b8ff53b2-cab9-4b96-becb-57e32b046a22.json |

## Организатор торгов


| | |
|---|---|
| **Наименование** | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАИШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| **ИНН** | 0222002922 |
| **КПП** | 022201001 |
| **ОГРН** | 1020201044159 |
| **Почтовый адрес** | 453392, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,РАЙОН ЗИАНЧУРИНСКИЙ,ДЕРЕВНЯ БАИШЕВО,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ д. 35 |
| **Фактический адрес** | 453392, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,РАЙОН ЗИАНЧУРИНСКИЙ,ДЕРЕВНЯ БАИШЕВО,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ д. 35 |

## Фото от продавца





АКТ осмотра транспортного средства

№21-И-22 LADA 219410

30.10.2022года.

*Место осмотра* *д. Башлыко .*

*Мною, Судебным экспертом Кадырбаковым Гадельхаком Газизьяновичем*

произведен осмотр транспортного средств, Автомобиль LADA 219410

РБ, Зианчуринский район,д. Башлыко, Центральная, д.35

Автомобиль LADA 219410, год и месяц выпуска:2016года.

регистрационный номерной знак: с932ум102

идентификационный номер VIN XTA219410H0095763 цвет кузова: -золотисто -коричневый

номер кузова, VIN XTA219410H0095763 пробег (показания одометра): 207650

балансовая /остаточная стоимость -274000//рублей-.

собственник: СП Башкевский сельсовет

доверенное лицо: / Куланчин Айдар Зуфарович

Осмотром установлено, что номера двигателя, кузова, цвет, государственный номерной знак соответствуют записям в техническом паспорте.

Вид и количество производимых ремонтов - установить не возможно, пробег -207650км

Заменены следующие агрегаты, узлы базовой комплектации - нет

Внешнее состояние —удовлетворительное , основание, наружные панели подвержены коррозионным разрушениям, деформациям, мелкие вмятины, осыпание окрасочного слоя .

На машине отсутствуют следующие агрегаты и узлы – комплектована.

В результате осмотра установлено: на дату осмотра ТС пригоден к эксплуатации.

КУЗОВ - многочисленные царапины наружных панелей, деформации, точечные и очаговые следы коррозии на всех наружных панелях, в местах завальцовки кузовных панелей. Сквозная коррозия передних и задних крыльев, брызговиков, боковых и угловых панелей, передней панели, основания кузова, пола, боковых стоек кузова, следы кустарных ремонтных работ. Лакокрасочное покрытие повреждено, множество сколов, подкраска кустарным способом. Стойки дверей имеют усталостные трещины, петли дверей деформированы, имеют зазоры. Наружные панели имеют следы рихтовки, ремонтной сварки, разнотон ЛКП. Стекло лобовое треснуто. Обивка кабины, сидений имеют разрывы, порезы, сколы. Каркасы сидений деформированы, Панель приборов имеет нормальный вид ; коврики пола порваны; уплотнители порваны, изношены. Пол кабины под ковриком подвержен коррозионным разрушениям.

ДВИГАТЕЛЬ - имеет подтеки масла, течь масла через сальниковые уплотнения, крышки головки блока цилиндров, . Пониженное давление в системе смазки, повышенный расход моторного масла, охлаждающей жидкости (со слов водителя). Глушитель подвержен коррозионным разрушениям, не герметичен. Двигатель заводится, работает равномерно.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - деформация балки, износ бобышек и отверстия под клин шкворня, под проушину рулюк, износ подшипников ступиц, шкворней. Увеличены отверстия болтовых соединений, сорваны резьбовые соединения .Передний и задний бампер в трещинах, боковые панели сломаны.

ПРИВОД- износ подшипников и уплотнительных , отверстий под подшипники, разбиты резьбовые отверстия, износ подшипников , шум при езде на холостом ходу (со слов водителя).

КПП -, износ посадочных шеек, вибрации, самопроизвольное выключение передачи (со слов водителя).

СЦЕПЛЕНИЕ – увеличенный свободный ход педали сцепления,

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ - шум в рулевом управлении, износ рулевых наконечников,

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - увеличенный свободный ход педали тормоза, недостаточная эффективность торможения (со слов водителя), износ тормозных барабанов и накладок

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - окисление контактов, не работают некоторые штатные клавишные переключатели, приборы панели управления. Электролит на поверхности АКБ. Нестабильная зарядка от генератора. Стартер работает . Стекла фар имеют царапины отражатели повреждены коррозией.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - Пружины просели., предельный износ сайлент блоков. Амортизаторы имеют подтеки жидкости, деформация штоков амортизаторов, предельный износ резиновых втулок. Увеличенный люфт в подшипниках ступиц, износ отверстий резьбовых соединений под шпильки. Шины всех колес имеют

Удовлетворительный вид, годны для эксплуатации.

Дефекты, составлен по наружному осмотру.

Данное транспортное средство осмотрено без средств разборки, при разборке могут быть установлены скрытые дефекты, связанные с аварийными воздействиями или дефектами эксплуатации.

Подписи лиц участвующих в осмотре:

Собственник (Доверенное лицо)_____/ Куланчин Айдар Зуфарович

Судебный эксперт Кадырбаков Гадельхак Газизьянович

