Продажа Транспортное средство 2011 в Республике Татарстан на торгах

3957P1, эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000002

3957P1, эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000002

Марка: 3957P1, Модель: 3957P1, Год выпуска: 2011, VIN (заводской) номер: XWY3957P1B0000002

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000045
Дата публикации	17.11.2022 13:01
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	12672.00 р
Приёма заявок	18.11.2022 09:00 - 23.12.2022 17:00
Дата проведения торгов	28.12.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	230400.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000045_5a61ba20-a836-4e15-ba62-ad58fa0145dd.json


Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца







Акт
осмотра технического состояния автомобиля ISUZU 3957P1
государственный регистрационный знак P842BH116, 2011 года выпуска,
VIN: XWY3957P1B0000002, общий пробег 578 076 км
(инв.№1900099013811)

1. Двигатель:
– двигатель работает неравномерно;
– не набирает обороты;
– не работает ТНВД;

2. Трансмиссия:
– не работает гидроусилитель руля;
– течь антифриза из системы охлаждения;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи);
– неисправность сцепления.

3. Электрооборудование:
– не работают осветительные приборы;
– разрушены рефлекторы передних противотуманных фар;
– не работают стеклоочистители;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;
– неисправность тормозной системы;
– износ крестовин карданного вала.

5. Внешний вид:
– деформирован передний бампер;
– разбито лобовое стекло;
– деформирован топливный бак;
– отсутствует крышка расширительного бачка;
– сломан механизм блокировки кабины;
– отсутствуют два пробковых маячка оранжевого цвета;
– на платформе имеются следы деформации стойки крепления фар-прожекторов;
– имеются неисправности лебедки;
– течь масла из опор платформы;
– ключ зажигания и запирания двери – 1 шт.

Осмотр технического состояния автомобиля ISUZU 3957P1, г/н P842BH116RUS, 2011 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №147-п от 14 июня 2022 года.

Начальник хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Н.В. Андрюнова