Продажа ПАЗ 3205 2009 в Ленинградской области на торгах

автобус ПАЗ 32054

автобус ПАЗ 32054 2009 года выпуска


Марка автобуса: ПАЗ 32054, Модель автобуса: ПАЗ 32054, Год выпуска: 2009, VIN номер: X1M3205H090004983, Объем двигателя: 4870, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): оригинал в наличии, Пробег: 50706

Данные торгов	
Номер извещения	21000032910000000008
Дата публикации	18.11.2022 14:58
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1000.00 р
Приёма заявок	19.11.2022 08:00 - 14.12.2022 09:00
Дата проведения торгов	19.12.2022 14:00
Место проведения	РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/)
Задаток	34850.00 р
Срок и порядок	"в течение срока подачи заявок"
Порядок ознакомления	"Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. \nПроведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000032910000000008_98835374-c9ed-4006-a5d6-f7d4d353f286.json

Организатор торгов

Наименование	КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	4705061539
КПП	470501001
ОГРН	1134705002046
Почтовый адрес	188410, Ленинградская обл, Волосовский р-н, г Волосово, пр-кт Вингиссара д. 57
Фактический адрес	188410, 188410, РФ, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.57 д. 57

Фото от продавца



ООО «ВАРИАНТ», Ленинградская область г. Гатчина, ул. Соборная д.2а,
Телефакс: (81371) 9-38-16, 8 -(812) -715-06-43

АКТ ОСМОТРА

«_12_» октября 2020 г. Время осмотра 11 часов 00 минут

Место осмотра: Ленинградская обл. г. Волосово, пр.Вингиссара, д.57
Осмотр произведен: Поповым Ф.Л.

Объект оценки (ОО) – транспортное средство:

Количественные и качественные характеристики объекта оценки	Значение
Марка, модель ТС	ПАЗ 32054
Наименование (тип)	Автобус
Дата выпуска, г.	2009
Регистрационный номер	В595 РО47
Владелец	Администрация МО Волосовское городское поселение
Идентификационный номер (VIN)	ХМ1320Н0090004983
Цвет	Белый
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность, л.с.	124
Показания спидометра, км	50 706

При осмотре установлено

1. Транспортное средство находится в работоспособном состоянии.
2. Кузов – имеют коррозии практически на всех элементах в нижней части: двери, крылья, боковые части кузова.
3. Сколами коррозии крыльев автобуса.
4. В салоне имеют коррозии на металлических элементах пола, металлических элементах каркасов сидений у входа, а также на выступающих частях колесных арок и стоянок.
5. Деформация и вмятины боковин кузова.
6. Трещина находится переднего бампера.
7. Отсутствует системы геолокации.

Заключение эксперта:

Объект оценки соответствует характеристике – кузовной пригородной.

Акт составлен на 1-й странице по наружному осмотру. При осмотре присутствовали:

Эксперт - оценщик _____ /Попов Ф.Л./

Другие лица: _____

_____

10



ООО «ВАРИАНТ», Ленинградская область г. Гатчина, ул. Соборная д.2а,
Тел/Факс: (81371) 9-38-16, 8 -(812) -715-06-43

ФОТОТАБЛИЦА

Объект оценки: Автобус ПАЗ 32054, 2009 г.в., регистрационный знак: В962 СТ47
Дата проведения фотосъемки: 12 октября 2020 года.

Фото №1 Общий вид т/с спереди»


Фото №2 Общий вид «т/с сзади»

Фото № 3 Общий вид «т/с сбоку-слева»

Фото № 4 Общий вид «т/с сбоку-справа»

Фото № 5 Показания спидометра

11



ООО «ВАРИАНТ», Ленинградская область г. Гатчина, ул. Соборная д.2а,
Телефакс: (81371) 9-38-16, 8 -(812) -715-06-43

Фото № 6 Коррозия кузова.

Фото № 7 Коррозия кузова.

Фото №8 Коррозия кузова.

Фото № 9 Трещина нижняя бампера

Фото № 10 Деформация боковины

Фото № 11 Деформация боковины

Фото №12 Состояние салона

Фото №13 Состояние салона

_____/Попов Ф.Л./

М.П.

12