Продажа КАМАЗ 5321 1989 в Республике Татарстан на торгах

КАМАЗ 53212 бортовой, год изготовления 1989, VIN XTC532120K0051067

КАМАЗ 53212 бортовой, год изготовления 1989, VIN XTC532120K0051067


Марка грузовика: КАМАЗ 53212 бортовой, Модель грузовика: КАМАЗ 53212 бортовой, Год выпуска: 1989, VIN номер: XTC532120K0051067, Тип кузова грузовика: Грузовой, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): есть


Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000063
Дата публикации	25.01.2023 11:29
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3600.00 р
Приёма заявок	26.01.2023 09:00 - 09.03.2023 17:00
Дата проведения торгов	14.03.2023 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	32660.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8-917 221 64 32 - Мухаммадиев Р.Р. \nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000063_b4f1507d-6d56-491e-ae94-d35a9dacca8c.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«___»_____ 2022 г.

1. Принадлежащий: _____

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТС

Наименование	Камаз 53212
Гос.Номер	В758ХМ
Год выпуска	1989
VIN	XTC532120K0051067
Цвет	белая ночь
ПТС	16 КЕ 254212

2.1. Остаточно-восстановительная стоимость: _____ руб.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1.Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): в неудовлетворительном состоянии, коррозия кузова, обшивка салона оборвана,
3.2.Двигатель: не заводится, требуется капитальный ремонт
3.3.Коробка передач: не работает
3.4.Тормозная система: изношены на 100%, требуется замена
3.5. Рулевое управление: не работает, требуется ремонт
3.6. Электрооборудование: нарушена герметичность проводок, часть проводок отсутствует, не работает
3.7. АКБ: под замену
3.8. Состояние шин: износ 90%

Главный механик
Главный бухгалтер
Руководитель