Продажа CHEVROLET NIVA 2016 в Республике Татарстан на торгах

CHEVROLET NIVA 212300-55, год изготовления 2016, VIN X9L212300G0602559

CHEVROLET NIVA 212300-55, год изготовления 2016, VIN X9L212300G0602559


Вид транспорта: легковой, Марка: CHEVROLET NIVA 212300-55, Модель: CHEVROLET NIVA 212300-55, Год выпуска: 2016, VIN номер: X9L212300G0602559

Данные торгов	
Номер извещения	23000017390000000001
Дата публикации	19.07.2023 15:38
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	15800.00 р
Приёма заявок	20.07.2023 09:00 - 16.08.2023 17:00
Дата проведения торгов	21.08.2023 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	31600.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра ТС и получения доп.информации о тех.состоянии обращаться в раб.дни с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: 422875, РТ, Алькеевский р-он, с. Каргополь, ул. Центральная, д. 30, тел. 89372803095– Рамиль Вакифович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения доп.информации по участию в торгах обращаться в раб.дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 - Прокофьева Елена Александровна. "
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_23000017390000000001_aebfd596-3f9a-4e4b-923e-6abdf0f0535d.json

Организатор торгов

Наименование	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КАРГОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1606004213
КПП	160601001
ОГРН	1061665000957
Почтовый адрес	422875, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН АЛЬКЕЕВСКИЙ,СЕЛО КАРГОПОЛЬ,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. ЗД 30
Фактический адрес	422875, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН АЛЬКЕЕВСКИЙ,СЕЛО КАРГОПОЛЬ,УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. ЗД 30

Фото от продавца





Акт осмотра транспортного средства

Дата осмотра 15.05.2023 г.

Место осмотра: Республика Татарстан, Алькеевский р-н, с.Каргополь, ул.Новая, д.11, кв.2

Наименование транспортного средства CHEVROLET NIVA, 212300-55

Государственный номерной знак Т 649 РА 116

Год выпуска 2016

Идентификационный номер XWL212300G0602559

Цвет Темно-серый металлик

Пробег 190 618

Соответствие комплектности стандартной не соответствует

Техническое состояние на дату осмотра

Кузов автомобиля

На кузове имеются многочисленные следы коррозии с разрушением окрасочного слоя, глубокие царапины, вмятины различной сложности и площади. Оба бампера имеют трещины, разрывы и деформации. На лобовом стекле имеются многочисленные трещины. Защитные молдинги кузова имеют царапины и потертости. Разрушено зеркало заднего вида левое. Треснута накладка под правую фару. Требуется кузовной ремонт с наружной окраской кузова.

Салон автомобиля

Обивки сидений сильно загрязнены, местами порваны, требуют глубокой химчистки и частичной замены. Обивки салона и дверей загрязнены, потерты, имеют глубокие царапины и следы сильного загрязнения. Отсутствуют или сломаны ручки внутренние дверей, ручки стеклоподъемников.

Электрооборудование

Оборудование требует ревизионного осмотра с последующим ремонтом и заменой пришедших элементов.

Силовая часть

Требует проведения капитального ремонта с заменой изношенных комплектующих. На картере имеются следы подтеков технической жидкости. Резинотехнические изделия изношены и требуют замены. Передальный износ шин, очень сильная коррозия и деформация дисков.

Двигатель, КПП, вспомогательное оборудование

Требует проведения капитального ремонта с заменой изношенных комплектующих. Низкий уровень технических жидкостей в баках, технические жидкости грязного цвета.

Остальные узлы и агрегаты требуют ревизионного осмотра с последующим ремонтом и заменой изношенных комплектующих.

Дополнительная информация нет

Акт составлен по наружному осмотру. При осмотре присутствовали:

Специалист АО «БТИ РТ» _____ / Ефимов Д.А.

Собственник (представитель) _____ / Мингазов Р.Р.