Продажа FIAT ALBEA 2009 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Описание имущества:	FIAT 178CYN1A Albea, год изготовления 2009, VIN XU3178000AZ131996
Начальная цена:	176500.00
Обременение:	null
Адрес лота:	Респ Татарстан, м.р-н Тюлячинский, с.п. Тюлячинское, с Тюлячи, ул Ленина, дом 35
Номер извещения	21000002330000000203
Форма проведения торгов:	Аукцион
Статус торгов:	Завершены
Начало приема заявок:	19.09.2023 09:00
Конец приема заявок:	20.10.2023 17:00
Порядок подачи заявок:	Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке.
Задаток:	17650.00
Место проведеления торгов:	SALE.ZAKAZRF
Срок и порядок внесения задатка	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000203

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1021602851753
Контактный телефон	+7(843)2643081
Контактное лицо	Прокофьева Елена Александровна, Шамсутдинова Лидия Ивановна
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26
Сайт	null
Факс	null

11. FIAT 178 CYN1A Albea (M263TC 116RUS)



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель учреждения (фио, подпись, печать)
Главный врач И.Н.Галиуллин
«___» _____ 20___ г.

АКТ
осмотра и технического состояния
автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип Т/С легковой
1.2. Тип кузова седан
1.3. Год выпуска 2009
1.4. Цвет белый
1.5. Пробег 498711
1.6.Гос.рег.номер _M263TC___
1.7. Марка и модель FIAT 178CYN1A Albea
1.8. Завод-изготовитель Россия, ОАО "СОЛЛЕРС Набережные Челны
1.9. Шасси № отсутствует
1.10. Двигатель модель, № 350A10004111930
1.11. Кузов, VIN № XU3173178000AZ131996
1.12.Тех.паспорт №, СТС №16 MX 98516

2. Техническое состояние

2.1.Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание): Бампер треснут, пробит, стерта краска. Дверь с водительской стороны слегка загнута, ручка стекло подъемника сломана, на корпусе местами стерта краска, чехлы сидений порваны.
2.3. Двигатель: в рабочем состоянии
2.4. Коробка передач: в рабочем состоянии
2.5.Раздаточная коробка: раздаточной коробки нет
2.6. Рулевое управление: в рабочем состоянии
2.7. Передний мост: в рабочем состоянии
2.8. Задний мост: заднего моста нет
2.9.Электрооборудование: в рабочем состоянии
2.10.АКБ: изношен и не пригоден к дальнейшей эксплуатации
2.11.Шины: летние шины изношены, зимних шин нет
2.12. Прочие замечания: Треснуто лобовое стекло

Акт составил:
Ведущий бухгалтер /Кимова Л.И./