Продажа ПАЗ 3205 2015 в Ленинградской области на торгах

Автобус марки ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1M3205BXF0002457,год изготовления 2015, цвет кузова желтый

автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1M3205BXF0002457; год изготовления 2015; цвет желтый; модель, № двигателя 523420 F1003137; кузов (кабина, прицеп) X1M3205BXF0002457; рабочий объем двигателя 4670 куб.см.; тип двигателя бензиновый.

Марка автобуса: ПАЗ 32053-70, Модель автобуса: ПАЗ 32053-70, Год выпуска: 2015, VIN номер: X1M3205BXF0002457, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}


Данные торгов	
Номер извещения	21000030480000000207
Дата публикации	05.02.2025 09:47
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3700.00 р
Приёма заявок	05.02.2025 10:00 - 02.03.2025 16:00
Дата проведения торгов	06.03.2025 11:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	7400.00 р
Срок и порядок	"с 05.02.2025 года по 02.03.2025 года и должен поступить на указанный в информационном сообщении счет оператора электронной площадки не позднее 02.03.2025 года. "
Порядок ознакомления	"Осмотр муниципального имущества проводится с 05.02.2025 года по 02.03.2025 года по предварительному согласованию с представителем МБОУ «Котельская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, п. Котельский, д. 35, контактный телефоны: 8(81375) 6-33-52, 6-33-50."

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000030480000000207_d863efa7-f019-4eca-ab7b-87b7b47544dd.json

Организатор торгов

Наименование	КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	4707000813
КПП	470701001
ОГРН	1024701426420
Почтовый адрес	188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, г Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2А
Фактический адрес	обл Ленинградская, м.р-н Кингисеппский, г.п. Кингисеппское, г Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, дом 2а

Фото от продавца






















Общество с ограниченной ответственностью "Спутник"
Телефон: (81274) 3-13-90, моб. 8-921-942-12-24

Дата осмотра: 22.11.2024 **АКТ осмотра транспортного средства** **Начало осмотра«** 11 **«час»** 00 **«мин»**
Место осмотра Кингисеппский р-н, пос. Котельский
Эксперт Малоголовкин Николай Алексеевич
Транспортное средство ПАЗ-32053-70 **рег. знак** В805УМ47
Идентификационный номер VIN:

X	1	M	3	2	0	5	B	X	F	0	0	0	2	4	5	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Год выпуска: 2015 **Дата ДТП:** –
Цвет краски кузова: желтый **Тип (акрил, металл, перламутр, ксералик)** акрил
Пробег (одометр, расчетный): не уст. **(км,~~мили~~);**
Свид. о регистрации: серия 47 31 **номер** 448600 **ПТС: серия** 52ОК **номер** 462874
Собственник: МБОУ «Котельская средняя общеобразоват. школа»
Адрес Кингисеппский р-н, пос. Котельский дом 35
Доверенное лицо:
тип кузова: **кол-во дверей:**

☐ седан ☐ купе ☐ фургон ☑ автобус ☐ тягач ☐ кабриолет ☐ прицеп ☐ две ☐ три ☐ четыре
☐ хэтчбэк ☐ универсал ☐ пикап ☐ грузовой ☐ спецтехника ☐ минивэн ☐ мото ☐ шесть ☐ семь ☐ пять

Комплектация АМТС:

☐ складная крыша	☐ спойлер передний	☐ климат контроль	☐ АБС (антиблок.сист.)	☐ DVD
☐ металл.съемн.крыша	☐ спойлер задний	☐ доп.отопитель	☐ ПБС (противобукс.сист)	☐ датчик дождя
☐ люк стеклянный	☐ накл.арок/порогов	☐ цетральный замок	☐ литые диски	☐ датчик света
☐ механич.сдвигаем.люк	☐ защ.пер. хр/черн/кр	☐ противоугон.сигн.	☐ а/магнитола	☐ GPS навигатор
☐ электр.сдвигаем.люк	☐ парк-контроль	☐ тахометр	☐ авт. КПП	☐ обогрев задн. стекла
☐ багажн.(релинг)крыши	☐ наружный термометр	☐ электростеклоподъемн.пер/зад	☐ КПП типтроник	☐ обогрев лобов. стекла
☐ тягово-сцепное устройс.	☐ накладки хром	☐ регулировка фар	☐ мех. КПП	☐ антенна дополнит.
☐ тонированные стекла	☐ накладки окрашен	☐ круиз-контроль	☐ подкрылки	☐ фары биксенон
☐ зерк.з/вида эл./обогр.	☐ натуральная кожа	☐ компьютер	☐ газ.оборудование	☐ фары п/тум. ксенон
☐ фары ксенон	☐ спортивные сиденья	☐ аэрбаг водит.	☐ колпаки	☐ фонари п/туманные
☐ фары противотум.доп.	☐ обогрев сидений	☐ аэрбаг пассаж	☐ дефлектор капота	☐ катафоты
☐ омыват./очистит.фар	☐ раздельн.зад.сиденья	☐ аэрбаг боков	☐ дефлекторы дверей	☐ наклейки рекламные
☐ стеклоочистит.задний	☐ кондиционер	☐ усилит.рул.механизма	☐ сабвуфер	☐ зап.колесо(докатка)
☐ бампер/зерк.под цвет куз.	☐ двойной кондиционер	☐ регулир. подвеска	☐ видеорегистатор	☐ зап.колесо(полное)

До аварии транспортное средство имело следы ремонтных воздействий и следующие дефекты, не связанные с данным ДТП:

ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО: **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА:**

№	Характер и площадь повреждения частей , деталей и принадлежностей	Замена E	Ремонт I	Окраска L
	Идентификационные номера соответствуют данным ПТС. В момент осмотра автобус находится в технически неисправном, частично разукомплектованном состоянии. Кузов имеет коррозионные повреждения лако-красочного покрытия боковин и задней панелей, арок,			

№	Характер и площадь повреждения частей , деталей и принадлежностей	Замена E	Ремонт I	Окраска L
	панели пола. Частично демонтирована обивка и утеплитель панели крыши внутри салона, электрооборудование на щитке приборов. Отсутствует водительское сиденье, аккумулятор. На двигателе отсутствует навесное оборудование, демонтированы головки блока цилиндров в сборе, отсутствуют радиатор и вентилятор охлаждения двигателя, левый и правый стеклоочистители ветровых стекол, правый решетчатый лючок передка кузова, левое и правое зеркала заднего вида			

Акт составлен по наружному осмотру, в нашем присутствии, с перечнем поврежденных деталей, видом, характером и объемом повреждений ознакомлены.

Владелец АМТС			**ВЫВОДЫ**
Доверенное лицо			
Заинтересованные лица			
Специалист	[подпись]	**Малоголовкин Н.А.**	[подпись] **Малоголовкин Н.А.**

Особое мнение:

Принятые сокращения: E-замена, I-ремонт, L-окраска.