Продажа CHEVROLET 2014 в Республике Татарстан на торгах

Chevrolet Niva, 212300-55 2014 года изготовления, идентификационный номер (VIN) X9L212300E0530106

Цвет кузова - темно-серый металлик, государственный регистрационный знак У122НУ 116RUS


Вид транспорта: Легковой, Марка: Chevrolet, Модель: Niva, 212300-55, Год выпуска: 2014, Мощность двигателя: 79,6, Объем двигателя: 1690, Пробег: 147386, VIN номер: X9L212300E0530106, Экологический класс: Четвертый, Государственный регистрационный знак: У 122 НУ 116RUS, Дата государственного регистрационного знака: 2014-10-31, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	23000033820000000003
Дата публикации	22.10.2025 15:13
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	14925.45 р
Приёма заявок	23.10.2025 - 17.11.2025 16:00
Дата проведения торгов	20.11.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	29850.90 р
Порядок ознакомления	"Информация указана в информационном сообщении (прикреплено во вкладке Документы извещения)"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_23000033820000000003_72289799-2c0a-48f8-b08f-480c3044cd48.json

Организатор торгов

Наименование	ШЕМОРДАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ИНН	1635005839
КПП	163501001
ОГРН	1061675000848
Почтовый адрес	422050, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н САБИНСКИЙ, С. ШЕМОРДАН, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д.2
Фактический адрес	Респ Татарстан, м.р-н Сабинский, с.п. Шеморданское, с Шемордан, ул Лермонтова, дом 2

Фото от продавца



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«14» апреля 2025 г.

1. **Принадлежащего:** Шеморданский сельский исполнительный комитет
2. **Адрес владельца:** Сабинский район, с.Шемордан, ул.Лермонтова, 2

4. Характеристика транспортного средства

Наименование	NIVA 212300-55
Гос.Номер	У122НУ 116
Год выпуска	2014
VIN	X9L212300E0530106
Цвет кузова(кабины)	Темно-серый Металлик
модель, № двигателя	2123,0609927
Паспорт ТС	63 НХ 293045
Пробег	-

5.1. **Восстановительная стоимость на дату последней переоценки**
5.2. **Износ в %** 100
5.3. **Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки** 0 **руб.**

6. Техническое состояние

6.1. **Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона):** Имеются повреждения лакокрасочного покрытия по всему кузову, сквозная коррозия, зазоры между элементами кузова, повреждена обивка салона.
6.2. **Двигатель:** Повышенный расход масла, имеются стуки, посторонние шумы, неисправность системы зажигания в целом и отдельных ее элементов. Требуется капитальный ремонт двигателя.
6.3. **Коробка передач:** Требуется ремонт.
6.4. **Тормозная система:** Требуется замена отдельных тормозных механизмов.
6.5. **Рулевое управление:** в неудовлетворительном состоянии, стуки в рулевом механизме.
6.6. Передний мост: Требуется ремонт
6.7. **Задний мост:** Посторонний шум и стук, требуется замена заднего моста и редуктора, требуется замена амортизаторов.
6.8. **Электрооборудование:** Требуется замена стартера, генератора.
6.9. **АКБ:** Требуется замена.
6.10. **Состояние шин:** Изношены.
6.11. **Прочие:** Требуется замена сальников, масляного фильтра, ремня ГРМ, тормозные диски и накладки изношены, требуется регулировка топливной системы.








NIVA
У122НУ 116
REDMI 14C


REDMI 14C


REDMI 14C


REDMI 14C