Продажа LADA VESTA 2023 в Оренбургской области на торгах

Легковой автомобиль марки LADA VESTA GFL110, 2023 года выпуска, VIN XTAGFL110R0710813, государственный регистрационный знак Е 081 ЕМ 156, цвет белый, тип двигателя - бензиновый

Легковой автомобиль марки LADA VESTA GFL110, 2023 года выпуска, VIN XTAGFL110R0710813, государственный регистрационный знак Е 081 ЕМ 156, цвет белый, тип двигателя - бензиновый

Вид транспорта: Легковой автомобиль марки LADA VESTA GFL110; Марка: LADA; Модель: VESTA GFL110; Год выпуска: 2023; Пробег: null; Объем двигателя: 1596; Коробка передач: механическая; Государственный регистрационный знак: Е 081 ЕМ 156; Мощность двигателя: 78/106,1 (кВт./л.с.); VIN номер: XTAGFL110R0710813; Экологический класс: Euro 2; Назначение: Годные остатки


Данные торгов	
Номер извещения	21000023750000000011
Дата публикации	27.02.2026 09:07
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	10312.10 р
Приёма заявок	02.03.2026 06:00 - 06.04.2026 12:00
Дата проведения торгов	07.04.2026 08:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	20624.20 р
Срок и порядок	Задаток составляет 10% от начальной цены продажи и вносится в соответствии со ст. 437, ст. 428 ГК путем перечисления денежных средств на счет электронной площадки.Срок поступления задатка не позднее даты окончания приема заявок на участие в конкурсе –06 апреля 2026 г. до 14:00 часов.


Порядок ознакомления	Конкурсная документация предоставляется претендентам бесплатно. Осмотр имущества, права на которое передают по договору, в порядке, установленном в документации об аукционе, без взимания платы осуществляется каждую пятницу с 14:00 до 17:00, начиная с даты начала приема заявок и заканчивается за два рабочих дня до окончания приема заявок.Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов https://utp.sberbank-ast.ru и https://torgi.gov.ru.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000023750000000011

Организатор торгов

Наименование	ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	5603010061
КПП	560301001
ОГРН	1025600579070
Почтовый адрес	461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина, д. 10
Фактический адрес	461040, Оренбургская обл, г Бузулук, ул Ленина д. 10

Фото от продавца








Угловой снимок повреждений

Подушка безопасности переднего пассажира, подушка безопасности водителя – сработали

Решетка радиатора – разлом

Ушлотитель верхней брызговика переднего правого колеса, панель вертикальная арки колеса переднего правого – деформация

31




Панель приборов – разрыв материала, подушка безопасности переднего пассажира – сработали

Обзорный вид дополнительного осмотра

Поперечина нижняя щитка приборов – деформация

35



Ложемент передний правый в сборе – деформация

Ложемент передний правый в сборе – деформация

38




Ложемент передний левый в сборе – деформация

Ложемент передний левый в сборе – деформация

Панель пола передняя, поперечина нижняя щитка приборов, экран теплозащитной системы выпуска газов передней – деформация

37




Капот – деформация

Накладка боковая левая переднего бампера, молдинги боковые левые переднего бампера, блок-фара передняя левая разрушение, бампер передний – деформация

Крыло переднее правое, накладка арки колеса переднего правого – деформация

Дверь передняя правая, крыло переднее правое – деформация

33




Водоотводящий короб – деформация

Насос масляный – разрушение

Насос масляный – разрушение

44




Корпус фильтра воздушного – разрушение

Стекло ветрового окна – трещины

Балка трубопроводов климатической системы – деформация

Дверь передняя левая – смещение с установочного места

32



Генератор – разрушение

Радиатор охлаждения – деформация

Аккумуляторная батарея – разрушение, деформация

Лонжероны переднего подрамника – деформация

Радиатор кондиционера – деформация

Электровентилятор охлаждения в сборе – разрушение

43

Приложение 2
Фототаблица поврежденного АМТС в результате происшествия


Обзорный снимок


Обзорный снимок


Обзорный снимок


Обзорный снимок


Идентификационный номер


Значение пробега по одометру

30


Модуль впуска – разрушение


Модуль впуска – разрушение


Жгут проводов передний – разрыв пучка проводов


Водоотводящий короб – деформация


Жгут проводов передний – разъемного колодка подключения


Блок цилиндров – расколот

41


Воздуховод климатической системы – деформация


Демпфер моторного щита – деформация


Жгут проводов передний – разрыв материала


Панель вертикальная арки колеса переднего правого, кронштейн передней крыла переднего правого – деформация


Панель верхней брызговика переднего правого колеса, усилитель переднего правого колеса – деформация



Панель вертикальная арки колеса переднего правого, кожухер передний правый – деформация

39


Усилитель верхней рамки радиатора, стойка левая рамки радиатора, левая рамки радиатора – деформация; блок-фара передняя левая – разрушение


Крыло переднее левое – деформация


Крыло переднее левое – деформация


Кузов – смещение конструктивных элементов кромки капота в пределах допусков


Опора правая силового агрегата – разрушение


Подушка безопасности переднего пассажира, подушка безопасности водителя – срабатали

34


Усилитель передний левый в сборе – деформация


Лонжерон передний левый в сборе – деформация


Усилитель левой опоры двигателя – разрушение


Лонжерон передний левый в сборе – деформация


Панель электрической моторного отсека – разлом


Жгут проводов передний – разрыв материала

36