# Продажа FIAT 2009 в Республике Татарстан на торгах

Fiat Doblo*, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z305083 (*-ТС в неудовлетворительном состоянии, стоимость рассчитана как сумма годных остатков)

Fiat Doblo*, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z305083 (*-ТС в неудовлетворительном состоянии, стоимость рассчитана как сумма годных остатков)

Вид транспорта: Легковой; Марка: Fiat Doblo*; Модель: Fiat Doblo*; Год выпуска: 2009; VIN номер: XU32230009Z305083; Назначение: Годные остатки


| **Данные торгов** | |
|---|---|
| **Номер извещения** | 21000002160000000304 |
| **Дата публикации** | 10.03.2026 13:48 |
| **Форма проведения** | Аукцион |
| **Статус торгов** | Завершены |
| **Шаг торгов** | 1600.00 р |
| **Приёма заявок** | 11.03.2026 09:00 - 09.04.2026 17:00 |
| **Дата проведения торгов** | 14.04.2026 09:00 |
| **Место проведения** | SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/) |
| **Задаток** | 5365.07 р |
| **Срок и порядок** | Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. |
| **Порядок ознакомления** | По вопросам организации осмотра или получения дополнительной информации о состоянии ТС обращаться по тел. 272-17-55 – Минаев Павел Петрович<br>По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна. |

| | |
|---|---|
| **Источник** | https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000304 |

## Организатор торгов

| | |
|---|---|
| **Наименование** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА" |
| **ИНН** | 1655228921 |
| **КПП** | 165501001 |
| **ОГРН** | 1111690071130 |
| **Почтовый адрес** | 420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26 |
| **Фактический адрес** | 420043, г Казань, ул Вишневского д. 26 |

## Фото от продавца



АКТ № 1008-26
ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТС)

Дата осмотра: 17.01.2026г. Начало осмотра: 10:30 Окончание осмотра: 10:40
Дата повреждения:
Место осмотра: г. Казань, ул. Ершова, д. 49.
На основании договора №1008-26 от 17.01.2026г. проведен осмотр транспортного средства. Собственником транспортного средства, согласно предоставленным документам, является: ГАУЗ РШВ СПИД ИЗ МЗ РТ, адрес собственника: г. Казань ул. Вишневского д. 26.

Данные транспортного средства

| | | | |
|---|---|---|---|
| Марка, модель | FIAT DOBLO | Регистрационный знак | М 389 ОЕ 116 RUS |
| Тип ТС | Универсал | № Кузова (рама) | ZFA22300009830508З |
| Год выпуска | 2009г. | Цвет / тип ЛКП | Белый |
| VIN код | ZFA22300009830508З | Св-во о регистрации | 16 10 № 559804 |
| Тип дв-ля | Бензин | Паспорт ТС | 16 МУ № 188571 |
| Рабочий объем | 1400 (см³) | Собственник | ГАУЗ РШВ СПИД ИЗ МЗ РТ |
| Мощность | 77,8 (л/с) | Пробег: 318750 км. (показания одометра) | |

Комплектация транспортного средства

| Наличие | | | Наличие | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Название: | | X | Обивка салона ткань/велюр | Сигнализация штатн/не штатн |
| X | АБС | X | Компьютер | Обивка салона кожа/алькантара | Климат-контроль |
| | ПТФ | | ксп | Камеры фары/LED | Трансмиссия 4WD |
| | ДХО | X | ГУР/ЭУР | Датчики парковки передние/задние | Колесные диски литые |
| X | МКПП | | АКПП/вариатор | Камера заднего вида | Защитные колпаки колес |
| 6 | Кол-во дверей | | | Зеркала с электроприво/подогрев | Быстросъем пиротех и крюк |
| | Кол-во электростеклоподъем. | | | Тягово оборудование | Омыватели фар |
| | Кол-во Airbag | | | Спойлер задний | Обогрев передового стекла |
| | Люк крыши | | | Зарядн (прикурник устройство) | Стеклоочиститель задний |

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:
Марка, модель, модификация объекта осмотра, основные конструктивные и функциональные параметры ТС и его агрегатов, узлов и механизмов, соответствуют записям в регистрационных документах. Осмотр проведён в светлое время суток, при естественном освещении.

Повреждения, относящиеся к рассматриваемому событию:

| № п/п | Деталь, характер, вид и объем ее повреждения. | Зам | Рем | Окр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАМЕРУ ПЕРЕДНИЙ- РАСКОЛОТ В ПРАВОЙ ЧАСТИ | | х | |
| 2 | СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ- СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ | | х | |
| 3 | Порог левый в сборе - сквозная коррозия | | х | |
| 4 | Порог правый в сборе - сквозная коррозия | | х | |
| 5 | БАМПЕР ЗАДНИЙ - трещ, зазоры на фактурной части | | х | |
| 6 | ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ - разбит | | х | |
| 7 | ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - сорвана с мест крепления | | х | |
| 8 | ДВИГАТЕЛЬ - неработосп состояния, множественные подтеки масла | | х | |
| 9 | РЫЧАГ Переключения передач - расшатан, утрачена функциональность | | х | |
| 10 | ДВЕРЬ ЗАДКА ЛЕВАЯ - деформация в верхней части | | х | 1,5м/к | х |
| 11 | БОКОВАЯ СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ - деформация в арочной части | | х | 2,0м/к | х |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

ООО «ЭКТА» | Независимая оценка и Экспертиза
Тел: +7 (965) 097-58-11

















