# Продажа УАЗ 39099 2011 в Республике Татарстан на торгах

УАЗ-390995 грузовой фургон,  год изготовления 2011, VIN XTT390995B0431956

УАЗ-390995 грузовой фургон,  год изготовления 2011, VIN XTT390995B0431956


Вид транспорта: Легковой; Марка: УАЗ-390995; Модель: УАЗ-390995 грузовой фургон; Год выпуска: 2011; VIN номер: XTT390995B0431956; Назначение: Прямое

| **Данные торгов** | |
|---|---|
| **Номер извещения** | 21000002160000000306 |
| **Дата публикации** | 16.03.2026 13:26 |
| **Форма проведения** | Аукцион |
| **Статус торгов** | Завершены |
| **Шаг торгов** | 2400.00 р |
| **Приёма заявок** | 17.03.2026 09:00 - 16.04.2026 17:00 |
| **Дата проведения торгов** | 21.04.2026 09:00 |
| **Место проведения** | SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/) |
| **Задаток** | 16000.00 р |
| **Срок и порядок** | Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке |
| **Порядок ознакомления** | По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8987-422-59-49 - Балтин Ильмир Анварович<br>По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна. |
| **Источник** | https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000306 |

## Организатор торгов

| | |
|---|---|
| **Наименование** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА" |
| **ИНН** | 1655228921 |
| **КПП** | 165501001 |
| **ОГРН** | 1111690071130 |
| **Почтовый адрес** | 420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26 |
| **Фактический адрес** | 420043, г Казань, ул Вишневского д. 26 |

## Фото от продавца



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«_____» _____ 2025 г

1. Принадлежащий Азнакаевская ЦРБ
2. Адрес владельца г. Азнакаево ул.Хасаншиной , д.21
3. Реквизиты р/сч _____ банк _____ БИК 049205400
ИНН 1643002863 _____ ОКОНХ 91511 _____ ОКПО 01957740

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Тип машины Грузовой фургон
4.2. VIN № XTT390995B0431956
4.3. Год выпуска 2011 г.
4.4. Цвет Белая ночь
4.5. Пробег 517 076 км
4.6. Гос. номер О 523 ОМ 116 RUS
4.7. Марка и модель УАЗ-390995
4.8. Завод-изготовитель ОАО «УАЗ»
4.9. Шасси № 374100B0453248
4.10. Двигатель № 409100*B3031140
4.11. Кузов № 390900B0208043
4.12. Тех.паспорт № 73 НК 732497
5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки 445 000,00 руб.
5.2. Износ в % 100
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 0

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): на кузове присутствуют сколы и следы коррозии сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, разрушение ЛКП кузова, магнитола акустические колонки отсутствуют, рамбаты отражатели на заднем бампере, сколы и трещины на лобовом стекле, трещины на переднем и задним бамперах, сломано крепление правого и левого внешнего зеркала замок зажигания снят, отсутствует пластиковая подрулевая обшивка, коррозия несущих конструкций, днищ и нижней части боковин кузова, оконных проемов, передние и задние световые приборы с трещинами помутневшей оптикой, стекла имеют сколы и трещины, сильные продавленный, замки сломанный, задня ручка открывания двери отсутствует.
6.2. Двигатель: разобран, нарушена герметичность вентиляции картера, неисправна система выпуска отработанных газов, течь масла через сальниковые уплотнение, износ поршневой группы.
6.3. Коробка передач: разобрана, износ посадочных мест подшипников, выработка шестерен и износ рабочей поверхности первичного, вторичного и промежуточного валов коробки передач, износ кулисы включени передач, повышенная вибрация, течь масла через сальники.
6.4. Рулевое управление: люфт рулевого колеса превышает предельно допустимый, рулевой механизм н подается регулировке, происходит заклинивание рабочей пары в рулевом механизме, течь масла чере сальниковые уплотнения, насос гидроусилителя руля отсутствует.
6.5. Передний мост: повышенный люфт, износ шлицевой части полуосей, треснутый рычаги.
6.6. Задний мост: износ посадочных мест ступ блоков рессор, погнута балка, погнутый рычаги, рессоры сломаны, амортизаторы погнуты.
6.8. Электрооборудование: износ токосъемных щеток, замыкание витков статорной обмотки, нарушена изоляция электропроводов, АКБ отсутствует.
6.10. Состояние шин: 4 колеса, марка КАМА размер 225/75 R16C износ 95% сколы на дисках, вилимы нарушения формы, боковые трещины, износ протектора, запасное колесо отсутствует, комплект зимней летней резины отсутствует, комплект брызговиков отсутствует.
6.11. Прочие замечания: балонный ключ и домкрат отсутствует, комплект декоративных колесных колпако отсутствует, оригинал ПТС в наличии, СТС в наличии.
6.12. Заключение: морально и физически изношен, не непригоден к дальнейшему использованию в ЛПУ, дальнейшая эксплуатация экономически неэффективна. Списать.

Председатель комиссии: _____ Балтин И.А.
Члены комиссии: _____ Абдуллина З.М.
_____ Шамсутдинова Р.Т.
_____ Кагирова Л.Н.

