Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах

28575-02 АСМП, год изготовления 2019, VIN XU6285752K0000618

28575-02 АСМП, год изготовления 2019, VIN XU6285752K0000618


Вид транспорта: Легковой; Марка: 28575-02 АСМП; Модель: 28575-02 АСМП; Год выпуска: 2019; VIN номер: XU6285752K0000618; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000306
Дата публикации	16.03.2026 13:26
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	10400.00 р
Приёма заявок	17.03.2026 09:00 - 16.04.2026 17:00
Дата проведения торгов	21.04.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	94600.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок ознакомления	По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8987-422-59-49 - Балтин Ильмир Анварович По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000306

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



Утверждаю
Главный врач _____ Ю.Ф.Сунгатов

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«___» _____ 2025 г.

1.Принадлежащий Алнашская ЦРБ
2. Адрес владельца г. Алнаши ул. Хасаншиной д.21
3. Реквизиты уст _____ банк _____ БИК 019205400
ИНН 1643002863 ОКОНХ 91511 ОКПО 01957746

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Тип машины Автомобиль скорой медицинской помощи 4.8. Завод-изготовитель ПАО «АВТОДОМ» г. Ульяновск
4.2. VIN № XUU2857328X000618
4.3. Год выпуска 2019 г. 4.9. Шасси № отсутствует
4.4. Цвет двухцветный 4.10. Двигатель № CYF5 KS365367
4.5. Пробег 369624 км 4.11. Кузов № X2FXXXEGXXS365367
4.6. Гос. номер В 820 УН 716 RUS 4.12. Тех.паспорт № 73 РА 995540
4.7. Марка и модель 28375-02
5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки 2759016,00 руб.
5.2. Износ в % 100
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 0

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние сварных) коррозия несущих конструкций, дверей и нижней части боковин кузова, оконных проемов, передних и задних световых приборов и тормозной сигнал, стекол выхлоп газовы и трещины, сколоны вращающий, замки сложный
6.2. Двигатель: нарушена герметичность вентиляции картера, повреждения системы выпуска отработанных газов, течь масла через сальниковые уплотнения, при работе был слышен повышенный шум, износ поршневой группы, вакуумметр, в турбокомпрессоре повышенный люфт в картридже, не работает актуатор, масляный насос, шкив и звездочки имеют выработку, топливные форсунки не выдают рабочие давления, двигатель отсутствует
6.3. Коробка передач: износ посадочных мест подшипников, гул при движении, выработка шестерен и износ рабочей поверхности первичного, вторичного и промежуточного валов коробки передач, износ вилок коробки включения передач, течь масла через сальниковые уплотнения, коробка передач передний отсутствуют
6.4. Раздаточная коробка: _____
6.5. Рулевое управление: люфт рулевого колеса превышает допустимый, рулевой механизм не поддается регулировке, течь масла через сальниковые уплотнения
6.6. Передний мост: повреждений люфт рессор, ступиц передних мостов, износ шкворневой части поперечин, износ сайлентблоков рычагов
6.7. Задний мост: износ сайлентблоков рессор, рессоры сломаны
6.8. Электрооборудование: износ токопроводящих дорог, замыкание витков статорной обмотки генератора, замыкание обмоток стартера, пирогрева, изношен электроприводом генератор отсутствует, АКБ, инвертный, отсутствует
6.10. Состояние кузо: коры на дисках, недовые нагрузками фирма, боковые трещины износ протектора, зимнее колесо отсутствует, комплект зимней и летней резины отсутствует, комплект балластировки отсутствует.
6.11. Прочие замечания: бездонный ящик и домкрат отсутствует, комплект декоративных колесных колпаков отсутствует, аптечка ПТС в наличии, СТС в наличии

6.12. Заключение: морально и физический изношен, не пригоден к дальнейшему использованию в ЛПУ, дальнейшая эксплуатация экономически неэффективна. Списать.

Председатель комиссии: _____ Бахтин И.А.
Члены комиссии: _____ Замалеев Г.Т.
_____ Каттарова Е.Н.
_____ Зиятова З.Н.
_____ Гарфанова А.К.



