Продажа FIAT ALBEA 2010 в Республике Татарстан на торгах

Fiat 178CYN1A Albea, год изготовления 2010, VIN XU31780009Z131771

Fiat 178CYN1A Albea, год изготовления 2010, VIN XU31780009Z131771


Вид транспорта: Легковой; Марка: Fiat 178CYN1A Albea; Модель: Fiat 178CYN1A Albea; Год выпуска: 2010; VIN номер: XU31780009Z131771; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000337
Дата публикации	22.05.2026 13:07
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	2800.00 р
Приёма заявок	23.05.2026 09:00 - 03.07.2026 17:00
Дата проведения торгов	08.07.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	19000.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок ознакомления	По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8927-400-02-63 – завхоз Гатина Гульнара Идрисовна По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000337

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



Требуется капитальный ремонт – КПП с трудом переключается, течет масло, течет антифриз из радиатора, на лобовом стекле трещина, левое переднее стеклоподъемник не работает.

Ходовая часть:
Требуется капитальный ремонт- сцепление с первого раза не срабатывает, выжимной подшипник скрепит, тормозные накладки изношены, тормозные трубки гнилые, некоторые заглушены, передние и задние стойки не работают, ступицы передних и задних подшипников гудят, глушители гнилые.


Салон:
Требуется кузовной ремонт-локальная коррозия кузова.

Заключение о техническом состоянии:
Транспортное средство не исправно, ремонту и дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Директор ГБУКЦСОН «Гармония» _____ / Р.Г. Хисамутдинова /

Главный бухгалтер _____ / Л.Р. Шайдуллина /

М.П.



Утверждаю
Директор ГБУ КЦСОН «Гармония»
(наименование должности)
Р.Г. Хисамутдинова
(ф.И.О.)
«01» 07 2025 г.

ГБУ КЦСОН «Гармония» в Нурлатском
(наименование организации)
муниципальном районе

АКТ
технического осмотра транспортного средства
№ 1 от «01» июля 20 25 года

Марка, модель ТС	FIAT 178CYH1A Albea
Государственный регистрационный знак	В536РВ 116RUS
Инвентарный номер	00000002101004019
Идентификационный номер (VIN)	XU3178000992131771
Год выпуска ТС	2010
Модель, № двигателя	350A10004724319
Шасси, (рама) №	отсутствует
Кузов, (прицеп) №	XU3178000992131771
Цвет кузова (кабины)	песочный
Паспорт транспортного средства (ПТС)	16 МТ 182632
Свидетельство о регистрации ТС	
Балансовая стоимость, руб.	415800,00
Остаточная стоимость, руб.	0,00

Принадлежность транспортного средства: ГБУ КЦСОН «Гармония» в Нурлатском муниципальном районе.

Адрес владельца 423040, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Пушкина, д. 46

В результате визуального осмотра установлено:
1. Пробег 365 120 км.
2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации:
нет
3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов:
нет
4. Дополнительно установленное оборудование:
нет
5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации:
нет
6. Эксплуатационные дефекты:
Двигатель:
Требуется капитальный ремонт-при эксплуатировании расходуется большое количество масла, стучит распредвал, из-под головки течет тосол, датчик индикатора горит постоянно.
Трансмиссия:



