Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах

LRGS0J (ТС для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями), год изготовления 2019, VIN Z8XLRGS0JK0000515

LRGS0J (ТС для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями), год изготовления 2019, VIN Z8XLRGS0JK0000515

Вид транспорта: легковой; Марка: LRGS0J (ТС для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями); Модель: LRGS0J (ТС для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями); Год выпуска: 2019; VIN номер: Z8XLRGS0JK0000515; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	26000027530000000001
Дата публикации	23.09.2026 08:10
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	29965.00 р
Приёма заявок	24.09.2026 06:00 - 09.11.2026 14:00
Дата проведения торгов	11.11.2026 06:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	59930.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке. Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/26000027530000000001

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "РЭХЭТ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
ИНН	1648007135
КПП	164801001
ОГРН	1021606755125
Почтовый адрес	422545, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, Г.П. ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, Г ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛ КОМАРОВА, Д. 34, ПОМЕЩ. 1000
Фактический адрес	422545, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, Г.П. ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, Г ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛ КОМАРОВА, Д. 34, ПОМЕЩ. 1000

Фото от продавца




6.6. Передний мост Не предусмотрен
6.7. Задний мост Не предусмотрен
6.8. Электрооборудование Горит чек. Подсветка салон в нерабочем состоянии
6.9. АКБ Состояние удовлетворительное
6.10. Состояние шин Состояние удовлетворительное
6.11. Прочие Разбито крепление переднего радиатора, 100% износ рулевых наконечников и тяг, проседание передних и задних пружин амортизаторов.

В целом состояние ТС оценивается как аварийное с истечением срока полезного использования. Капитальному ремонту не подвергался. Требует ремонта в объёме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения.

Акт составлен комиссией ГАУСО «КЦСОН «Рэхэт» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском муниципальном районе» по поступлению и выбытию активов:
Председатель комиссии:
-Рыбенкова Наталья Николаевна- заместитель директора
Члены комиссии:
-Герасимова Ольга Евгеньевна – бухгалтер
-Терехина Екатерина Юрьевна – заведующий отделением надомного социального обслуживания
-Калистратов Олег Олегович – механик
-Мусинова Гузелия Ильдусовна – контрактный управляющий

Главный бухгалтер Рогожина Т.Б.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУСО «КЦСОН «Рэхэт» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском муниципальном районе»
/Павлова О.В./
М.П.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«06» марта 2026 г.

1. Принадлежащий (на праве оперативного управления) ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» МТЗи СЗ РТ в Зеленодольском муниципальном районе»
2. Адрес владельца РТ г.Зеленодольск ул.Комарова д.34 пом.1000
3. Реквизиты р/сч 03224643920000001122 ОКЦ №60/Волго-Вятского ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань
ИНН 1648007135 ОКОНХ _____ ОКПО47098710

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Тип машины ТС для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями
4.2. Тип кузова ТС для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями
4.3. Год выпуска 2019
4.4. Цвет белый
4.5. Пробег 190874 км
4.6. Гос. номер В 926 УО 716
4.7. Марка и модель LIGOO3
4.8. Завод-изготовитель ООО «ПРОМТЕХ» РОССИЯ
4.9. Шасси № отсутствует
4.10. Двигатель № 4122431
4.11. Кузов XTAKS045HK1221339
4.12. Тех.паспорт № 52 РЕ 727670

5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки 1500000 рублей
5.2. Износ 100%
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 00 рублей

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона) Трещина на корпусе задней правой части, трещины по обеим передним дверным дискам, отслоение пластикового сегмента крыши от лобового стекла, деформация заднего и переднего бамперов с нарушением лакокрасочного покрытия, нарушение ЛКП кузова: порогов задних дверей в связи дефектом дверей автомобиля в виды удлинения, непроизвольное открывание задних боковых дверей на ходу, коррозия металла днища автомобиля, не работает механизм разворота переднего пассажирского сиденья.
6.2. Двигатель Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу, с трудом заводится. При включении стартера прослушивают постфоронние шумы. Повышенный расход масла, системный выход из строя катушек зажигания.
6.3. Коробка передач Выделяет пятая передача
6.4 Раздаточная коробка Не предусмотрена







