

Продажа FIAT DOBLO 2010 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

null

FIAT DOBLO 223AXP1A, год изготовления 2010, VIN XU3223000BZ306565

null

Данные торгов

Номер извещения	21000002330000000074
Дата публикации	13.10.2022 12:59
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3600.00 р
Приёма заявок	14.10.2022 09:00 - 12.12.2022 17:00
Дата проведения торгов	15.12.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	65000.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г. Казань, ул. Ясенева, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000074_31cb2755-0307-4c9d-9f51-6ef1578c0898.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

2022г.

АКТ
осмотра и технического состояния
автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип ТС: легковой	1.7. Марка и модель FIAT DOBLO223AXPIA
1.2. Тип кузова универсал	1.8. Завод-изготовитель ОАО СОЛЛЕРС
1.3. Год выпуска 2010г	1.9. Шасси № отсутствует
1.4. Цвет белый	1.10. Двигатель модель № 350A10006022022
1.5. Пробег 302226	1.11. Кузов, VIN № XU3223000BZ306565
1.6. Гос.рег.номер А 532 ЕМ/716	1.12. Тех.паспорт №, СТС № 16 54 309429

2. Техническое состояние

2.1. Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(своем ходом)

2.2. Кузов, кабина, корпус, салон: имеет ржавчину, царапины на лакокрасочном покрытии

2.3. Двигатель: есть не диагностирован

2.4. Коробка передач: есть не диагностирована

2.5. Раздаточная коробка: есть не диагностирована

2.6. Рулевое управление: есть не диагностировано

2.7. Передний мост: есть не диагностирован

2.8. Задний мост: есть не диагностирован

2.9. Электрооборудование: есть не диагностировано

2.10. АКБ: есть требует замены

2.11. Шины: износы 70 процентов

2.12. Прочие замечания: домкрат, болонной ключ есть, магнитолы нет, запасное колесо есть, ключ зажигания один.

Акт составил: Главный специалист
ГБУ УМО Бушуйкин М.Г.

