

Продажа ПАЗ 3205 2008 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN): X1M3205CX80007041, год выпуска: 2008, цвет: желтый, регистрационный знак: P087PE 116 RUS

Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN): X1M3205CX80007041, год выпуска: 2008, цвет: желтый, регистрационный знак: P087PE 116 RUS

Марка автобуса: ПАЗ 32053 -70, Модель автобуса: ПАЗ 32053 -70, Год выпуска: 2008, VIN номер: X1M3205CX80007041

Данные торгов

Номер извещения 21000029210000000015

Дата публикации 16.02.2023 15:58

Форма проведения Публичное предложение

Статус торгов Завершены

Шаг торгов 8990.00 р

Приёма заявок 17.02.2023 08:00 - 20.03.2023 17:00

Дата проведения торгов 23.03.2023 09:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 17980.00 р

Срок и порядок "Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "

Порядок ознакомления "Осмотр движимого имущества (лоты №1-3) осуществляется по адресу: РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 34 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Пестречинский район, с. Пестрецы, Советская, д. 34, каб, 1 тел.8(84367)3-04-76. "

Источник

https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000029210000000015_6382ef2c-53d2-43c2-ac40-c14ab00f8aef.json

Организатор торгов

Наименование	ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН	1633605439
КПП	163301001
ОГРН	1061686006634
Почтовый адрес	422770, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ,СЕЛО ПЕСТРЕЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ д. 34
Фактический адрес	422770, Респ Татарстан, Пестречинский р-н, с Пестрецы, ул Советская д. 34

Фото от продавца

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«11» июля 2022 г.

Проведено полное техническое обследование транспортного средства на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее:

1.Характеристика транспортного средства

1.1.Тип транспортного средства автобус для перевозки детей

1.2.Код 52, серия МР №286223

1.3.Марка ПАЗ 32053-70

1.4.Год выпуска 2008

1.5.Цвет ЖЕЛТЫЙ

1.6.Модель, номер двигателя 523406, 81016837

1.7.Кузов Х1М3205СХ80007041

2.Техническое состояние

2.1.Кабина, корпус (исключая состояние салона)-многочисленная коррозия, требуется сварочные работы и частичная окраска, внутренняя отделка требует частичной замены

2.2.Двигатель – состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.

2.3.Коробка передач – требует ремонта

2.4.Рулевое управление – изношено

2.5.Передний мост – изношен, требует ремонта

2.6.Задний мост – изношен, требует ремонта

2.7.Экстерьер/оборудование – изношено, требует частичного ремонта, жгуты электрических проводов замыкают на массу.

2.8.Состояние шин – изношены

Индивидуальный предприниматель  Медведева В.Н.

Общий вид ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80007041, 2008 года выпуска, гос.№ Р 087 РЕ 116 RUS



Функциональный износ

№ п/п	Тип, марка, модель и/т средства	Расчетный эксплуатационный износ, %	Физический износ по методу экспертного анализа, %	Средневзвешенный износ, %
	Удельный вес	0,5	0,5	
1	ПАЗ 32053-70	20,07	80	50,03

Изм. согласно техническому состоянию определен в размере 80%. Износ, определенный согласно техническому состоянию АМТС отражает фактическое техническое состояние объекта оценки, оценку предоставлены фотографии и акт технического состояния транспортного средства и располагает достаточной информацией для выявления износа. Средневзвешенный износ приведен в таблице ниже:

Таблица 1/1

Функциональное устаревание – потеря стоимости, вызванная несоответствием современным требованиям рынка к используемой технологии и материалам, техническому оснащению др.) В данном случае функциональный износ у Объекта оценки не выявлен.

Внешнее устаревание –обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды рыночной ситуации, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений, в области налогообложения, политических сдвигами и изменениями.

Примечание внешнего износа у объекта оценки не выявлен.

Согласование расчетных значений накопленного износа Объекта оценки

