

Продажа Транспортное средство 2002 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Специализированный автомобиль -384210, год изготовления 2002, VIN X8938421020BD4014 (цена рассчитана как стоимость металлолома)

Специализированный автомобиль -384210, год изготовления 2002, VIN X8938421020BD4014 (цена рассчитана как стоимость металлолома)

Марка: Специализированный автомобиль -384210, Модель: Специализированный автомобиль -384210, Год выпуска: 2002, VIN (заводской) номер: X8938421020BD4014, Назначение: цена расчитана как стоимость металлолома, Назначение: {"code":"godnie_ostatki","name":"Годные остатки"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000254
Дата публикации	22.08.2025 11:58
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1500.00 р
Приёма заявок	23.08.2025 09:00 - 17.09.2025 17:00
Дата проведения торгов	22.09.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	3831.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке"
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8987-230-34-65 - Ольга Петровна\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."

Источник

https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000254_d6dc92df-37db-4131-acac-ee0ce8c3516b.json

Организатор торгов**Наименование**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"

ИНН

1655228921

КПП

165501001

ОГРН

1111690071130

Почтовый адрес

420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26

Фактический адрес

420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

Фотографии объекта оценки (предоставлены заказчиком)



АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
г.Альметьевск № 46 09 2022 г.

На основании приказа от "22" апреля 2022 г. № 32 комиссия в составе: Кабанова И.А., Идиятуллин К.Н., Баранец О. П., Нарушева Л. Е., проводя осмотр автомобиля марки ГАЗ-3309 специализированный 384210, двигатель № 309 2245, 7, 104542, шасси № 330902000223, государственный знак В 364 ХХ 16 ROS, принадлежащего ГБУ «Мобильные районные государственные ветеринарные объединения»

1. Автомобиль выпуска 2002 года, с начала эксплуатации отработал 11121 км, технически подвергся ремонту 6 раз, капитальному ремонту нет раз. Со времени предыдущего ремонта (капитального) ремонта отработал км, месяцев.

2. Наличие инструмента - нет

3. Процент износа агрегатов 0%

4. Общий процент износа автомобиля 100 %

5. Автомобиль относится к классу специальных автомобилей

6. Общее техническое состояние автомобиля:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние
Двигатель - Повышенный расход масла, темнота компрессии ниже нормы, дымность. Система охлаждения - Износ водяного насоса, изношен шкив. Система зажигания - не работоспособна. Система питания-коррозия бачка. Коробка передач - разрушение подшипников. Передний мост - износ шаровых пальца. Задний мост - износ главной пары. Система смазки - падение давления. Разрушение иголок. Рулевое управление - потертый руль, износ рулевых наконечников. Тормозная система - износ тормозных накладок. Крылья и пороги - деформация, многочисленные коррозии. Кузов-деформирован во многих местах, многочисленная коррозия по всей поверхности пола. Рама-износ металла в местах крепления к раме. Электрооборудование - сборы электропроводки, разрушение генератора. Компрессор - износ подшипров, отказ в работе прибора. Аккумулятор - разрушение корпуса. Радиатор - нет. Бачок омывателя - разрушение диффузла, не герметичность клапана.	

Фары в сборе - окисление контактов
Задний фонарь в сборе - перегорание ламп
Подфарники в сборе - разбиты
Сиденья и спинка - Сиденья обтерлись, внутренняя отделка потрескалась.
Стекла лобовые - в трещинах. Боковые и задние в норме
Количество покрышек 4 штуки
запасных нет

7. Технический паспорт автомобиля №16 KE 808984
8. Местонахождение объекта г.Альметьевск, ул.Геофизическая, 15Б
9. Восстановительная стоимость автомобиля 467800,00 руб.
10. Остаточная стоимость автомобиля 0-00 руб.
11. Продажная стоимость автомобиля

Закключение комиссии: техническое состояние автомобиля не позволяет дальнейшую эксплуатацию

Председатель комиссии: Идиятуллин К.Н.

Члены комиссии: Идиятуллин К.Н.

Баранец О. П.

Нарушева Л. Е.

Маштакова В. А.

