

Продажа CHEVROLET 2014 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Chevrolet Niva, 212300-55 2014 года изготовления, идентификационный номер (VIN) X9L212300E0530106

Цвет кузова - темно-серый металлик, государственный регистрационный знак У122НУ 116RUS

Вид транспорта: Легковой, Марка: Chevrolet, Модель: Niva, 212300-55, Год выпуска: 2014, Пробег: 147386, Объем двигателя: 1690, Государственный регистрационный знак: У 122 НУ 116RUS, Мощность двигателя: 79,6, VIN номер: X9L212300E0530106, Экологический класс: Четвертый, Дата государственного регистрационного знака: 2014-10-31, Назначение: {"code": "pryamie", "name": "Прямое"}

Данные торгов

Номер извещения	23000033820000000004
Дата публикации	27.11.2025 13:51
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	14925.45 р
Приёма заявок	28.11.2025 - 23.12.2025 16:00
Дата проведения торгов	25.12.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	29850.90 р
Порядок ознакомления	"Информация указана в информационном сообщении (прикреплено во вкладке Документы извещения)"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_23000033820000000004_50c31231-cb78-4334-9339-8f95d072bc45.json

Организатор торгов

Наименование	ШЕМОРДАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ИНН	1635005839
КПП	163501001
ОГРН	1061675000848
Почтовый адрес	422050, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н САБИНСКИЙ, С. ШЕМОРДАН, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д.2
Фактический адрес	Респ Татарстан, м.р-н Сабинский, с.п. Шеморданское, с Шемордан, ул Лермонтова, дом 2

Фото от продавца





АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«14» апреля 2025 г.

1. Привлажающего: Шеморанский сельский исполнительный комитет
2. Адрес владельца: Сабельский район, с.Шеморан, ул.Лермонтова, 2

4. Характеристика транспортного средства

Наименование	NIVA 212300-55
Гос. Номер	V123HV 116
Год выпуска	2014
VIN	XN12123000530106
Цвет кузова(кабины)	Темно-серый Металлик
модель, № двигателя	2123.8609927
Паспорт ТС	63 HX 293045
Пробег	

5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки
5.2. Износ в % 100
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 0_ руб.

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): Имеются повреждения лакокрасочного покрытия по всему кузову, сквозная коррозия, зазоры между элементами кузова, повреждена обивка салона.

6.2. Двигатель: Повышенный расход масла, имеются стук, посторонние шумы, неисправность системы зажигания в целом и отдельных ее элементов. Требуется капитальный ремонт двигателя.

6.3. Коробка передач: Требуется ремонт.

6.4. Тормозная система: Требуется замена отдельных тормозных механизмов.

6.5. Рулевое управление: в неудовлетворительном состоянии, стук в рулевом механизме.

6.6. Передний мост: Требуется ремонт.

6.7. Задний мост: Посторонний шум и стук, требуется замена заднего моста и редуктора, требуется замена амортизаторов.

6.8. Электрооборудование: Требуется замена стартера, генератора.

6.9. АКБ: Требуется замена.

6.10. Состояние шин: Изношены.

6.11. Прочие: Требуется замена сальников, масляного фильтра, ремня ГРМ, тормозные диски и накладки изношены, требуется регулировка топливной системы.