

Продажа FORD MONDEO 2018 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Ford Mondeo с ГБО, год изготовления 2018, VIN Z6FDXXEECDJJ54549

Ford Mondeo с ГБО, год изготовления 2018, VIN Z6FDXXEECDJJ54549

Вид транспорта: легковой, Марка: Ford Mondeo, Модель: Ford Mondeo, Год выпуска: 2018, VIN номер: Z6FDXXEECDJJ54549, Назначение: {"code": "pryamie", "name": "Прямое"}

Данные торгов

Номер извещения	21000002330000000469
Дата публикации	13.01.2026 07:32
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13600.00 р
Приёма заявок	14.01.2026 09:00 - 17.02.2026 17:00
Дата проведения торгов	20.02.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	125996.10 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке"
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г. Казань, ул. Ясенева, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00. По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000469_0d3cc30a-f189-44e4-b699-f8ff88bb5ade.json

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ Р.Р. Хабиров «09» января 2025 г.
	АКТ принятия мер антисанитарного свойства
1. Характеристики транспортного средства 1.1. Тип ТС <u>автомобиль</u> 1.2. Тип кузова <u>седан</u> 1.3. Год выпуска <u>2018</u> 1.4. Цвет <u>серый</u> 1.5. Пробег <u>117-748 км</u> 1.6. Гос. рег. номер <u>М 049 BX 716</u>	1.7. Марка и модель <u>Датсун</u> 1.8. Запись в Едином государственном реестре транспортных средств <u>Одобрено</u> 1.9. Пас. Инс. <u>не действует</u> 1.10. Номер машины <u>№ 5734 H5449</u> 1.11. Кузов VIN № <u>24214X115115429</u> 1.12. Тейкстокар № <u>16.03.24.8965</u>
2. Техническое состояние	2.1. Транспортное средство находится в <u>хорошем</u> (на хорошем, на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.2. Кузов, металл, кузовные части, <u>состояние удовлетворительное</u>	2.2.1. Кузов, металл, кузовные части, <u>состояние удовлетворительное</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.3. Двигатель, <u>состояние удовлетворительное</u>	2.3.1. Двигатель, <u>состояние удовлетворительное</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.4. Коробка передач, <u>состояние не диагностировано</u>	2.4.1. Коробка передач, <u>состояние не диагностировано</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.5. Рабочие механизмы, <u>состояние удовлетворительное</u>	2.5.1. Рабочие механизмы, <u>состояние удовлетворительное</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.6. Рулевое управление, <u>состояние не диагностировано</u>	2.6.1. Рулевое управление, <u>состояние не диагностировано</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.7. Тормозная система, <u>состояние не диагностировано</u>	2.7.1. Тормозная система, <u>состояние не диагностировано</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.8. Зеркало заднего вида, <u>состояние не диагностировано</u>	2.8.1. Зеркало заднего вида, <u>состояние не диагностировано</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.9. Электрооборудование, <u>состояние не диагностировано</u>	2.9.1. Электрооборудование, <u>состояние не диагностировано</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
2.10. АМК, <u>состояние не диагностировано</u>	2.10.1. АМК, <u>состояние не диагностировано</u> (на удовлетворительном, на плохом, на аварийном, на непригодном для эксплуатации) состоянии.
3.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.1.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.2. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.2.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.3. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.3.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.4. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.4.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.5. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.5.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.6. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.6.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.7. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.7.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.8. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.8.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.
3.9. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u>	3.9.1. Протокол осмотра ТС, <u>наличие</u> (на наличии, на отсутствии, на повреждении, на уничтожении, на недействительности) протокола.

