Продажа HYUNDAI SOLARIS 2014 в Республике Татарстан на торгах

null

HYUNDAI SOLARIS, год изготовления 2014,VIN Z94CT41CADR305726

null

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000032
Дата публикации	06.10.2022 10:25
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	5000.00 р
Приёма заявок	07.10.2022 09:00 - 03.11.2022 17:00
Дата проведения торгов	09.11.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	90657.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. \n\n"
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8-917-907-73-42 - Аразов Александр Оджахович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000032_581eb3dd-5c2b-4f18-9093-5415d9b89679.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«29»апреля 2021 г.

1. Принадлежащий: АО «ТАТМЕДИА» «Актаныш-информ»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТС

Наименование	HYUNDAI SOLARIS
Гос.Номер	У931ЕА116
Год выпуска	2014
VIN	Z94CT41CADR305726
№ двигателя	G4FADW761996
№ шасси	ОТСУТСТВУЕТ
№ кузова (кабины)	Z94CT41CADR305726
Паспорт ТС	78 ОА 323663

2.1. Остаточно-восстановительная стоимость: 400 000 (четыреста тыс.) руб.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1.Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): Салон со следами износа, на правом крыле вмятина.
3.2.Двигатель: удовлетворительно
3.3.Коробка передач: удовлетворительно
3.4.Тормозная система: удовлетворительно
3.5. Рулевое управление: удовлетворительно
3.6. Передний мост: удовлетворительно
3.7.Задний мост: удовлетворительно
3.8. Электрооборудование: удовлетворительно
3.9. АКБ: удовлетворительно
3.10. Состояние шин: удовлетворительно

Главный механик
Главный бухгалтер
Руководитель

М.П.