

Продажа FIAT ALBEA 2009 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

null

FIAT 178CYN1A Albea, год изготовления 2009, VIN XU3178000AZ131877

null

Данные торгов

Номер извещения	21000002330000000062
Дата публикации	06.10.2022 16:13
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1900.00 р
Приёма заявок	07.10.2022 09:00 - 14.11.2022 17:00
Дата проведения торгов	17.11.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	25800.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г.Казань, ул.Ясенева, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000062_31df8657-1a3f-4f96-b518-5a4271b7502a.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВИШНЕВСКОГО Д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



приема-передачи и фактического состояния
автотранспортного средства

1. Характеристика транспортного средства

1.1. Тип ТС: легковой	1.7. Марка и модель: Lada Alina 178 CYN 1A
1.2. Тип кузова: седан	1.8. Завод-изготовитель: ООО «Соллерс» Россия
1.3. Год выпуска: 2009	1.9. Шасси №: отсутствует
1.4. Цвет: песочный	1.10. Двигатель модель: № 350A1000 4017457
1.5. Пробег: 247 395 км	1.11. Кузов VIN № XU3178000AZ131877
1.6. Гос. рег. номер: В172 АМ116	1.12. Тех. паспорт № 16 МХ 985352

2. Техническое состояние

2.1. Транспортное средство доставлено (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом) _____

2.2. Кузов, кабина, корпус, салон: коррозия кузова, трещины и сколы на лобовом стекле, комплект декоративных колесных колпаков отсутствует, протекторные шины в наличии, магнитолы и акустические колонки отсутствуют, задние подголовники отсутствуют, сиденья и отсутствует подголовник руля на стороне правого переднего пассажира, отсутствует комплект вставок на всех остальных дверях

2.3. Двигатель: в наличии, не диагностирован

2.4. Коробка передач: в наличии, не диагностирована

2.5. Рабочая тормозная система: не устанавливается заводом-изготовителем, не диагностирована

2.6. Рулевое управление: в наличии, не диагностировано

2.7. Передний мост: в наличии, не диагностирован

2.8. Задний мост: (база) в наличии, не диагностирована

2.9. Электрооборудование: в наличии, не диагностировано

2.10. АКБ: в наличии, не диагностирована

2.11. Шины: установлены марки КАМА, размер 175x70xR13, износа 60%-2 шт., марки Nokian, размер 175x65xR14, износа 60%-2 шт., запасное колесо в наличии, комплект детских и другой резины отсутствует

2.12. Прочие замечания: брызговики и дождевик в наличии, ключ зажигания в наличии: 1 шт., оригинал ПТС в наличии, СТС в наличии, отсутствует буксировочный крюк, коврики салонные в наличии

ТС сдал: _____

Водитель: ГКУ ЦНН,
Чистопольского района
Республика Татарстан _____

Барсуков Владимир Геннадьевич

ТС принял:
Ведущий специалист
АХО ГБУ
«Управление материального
обеспечения»
Мингазов Ленар Ринатович

С.И.Р.