Продажа ГАЗ 3102 2004 в Челябинской области на торгах

транспортное средство – ГАЗ-310204 (2004)

Собственник по ПТС: Управление делами Губернатора и ПравительстваЧелябинской областиАдрес собственника по ПТС: 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27Марка, модель ТС: ГАЗ-310204Тип ТС легковой седанИдентификационный номер (VIN): X8931020440BY7112Год (дата) выпуска: 2004Модель и номер двигателя: 3RZ 3252579Шасси № отсутствуетКузов № 31020040141199Цвет: черныйПробег, по одометру или расчетный 255 800 км.Паспорт ТС, дата выдачи 74РН 795409, от 11.08.2020 г.Дополнительный комплект шин (марка,модель, типоразмер) Отсутствует

Год выпуска: 2004, VIN номер: X8931020440BY7112, Вид транспорта: легковой, Марка: ГАЗ, Модель: 310204, Пробег: 255800

Данные торгов	
Номер извещения	22000144510000000001
Дата публикации	11.11.2022 08:40
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1112.35 р
Приёма заявок	21.10.2022 08:00 - 16.11.2022 08:00
Дата проведения торгов	23.11.2022 08:00
Место проведения	ТЭК-Торг (https://www.tektorg.ru)
Задаток	4449.40 р
Срок и порядок	"Задаток перечисляется денежными средствами в валюте РФ в срок не позднее даты и времени окончания подачи заявок на р/с оператора электронной торговой площадки в соответствии с регламентом https://www.tektorg.ru/sale/documents, опубликованном на сайте оператора "
Порядок ознакомления	"Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца: pashenkoaa@udg74.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе."

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000144510000000001_287c07fd-dc94-4f81-b021-e2d7c035e778.json

Организатор торгов

Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	7453148664
КПП	745301001
ОГРН	1057424585756
Почтовый адрес	454089, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ,ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК,УЛИЦА ЦВИЛЛИНГА д. 27
Фактический адрес	454091, Челябинская обл, г Челябинск, ул Цвиллинга д. 27

Фото от продавца


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Фотофиксация объекта оценки
Общий вид
Общий вид
Крыло переднее левое – нарушение ЛКП, очаговая коррозия