Продажа КАМАЗ 2014 в Республике Татарстан на торгах

КАМАЗ 658625-03, автомобиль-эвакуатор,год изготовления 2014,VIN XDF658625D0000131

КАМАЗ 658625-03, автомобиль-эвакуатор,год изготовления 2014,VIN XDF658625D0000131

Марка: КАМАЗ 658625-03, автомобиль-эвакуатор, Модель: КАМАЗ 658625-03, автомобиль-эвакуатор, Год выпуска: 2014, VIN (заводской) номер: XDF658625D0000131

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000044
Дата публикации	17.11.2022 12:52
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	18964.00 р
Приёма заявок	18.11.2022 09:00 - 21.12.2022 17:00
Дата проведения торгов	26.12.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	344800.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"


Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000044_69f87f90-1cbd-4dde-a81a-48e0a9045aa1.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





АКТ

осмотра технического состояния автомобиля КамАЗ 658625-03
государственный регистрационный знак У655ОХ116, 2014 года выпуска,
VIN: XDF658625D0000131, общий пробег 261 430 км
(инв.№190009013826)

1. Двигатель:
– при работе троит;
– повышенный расход масла.

2. Трансмиссия:
– не работает гидроусилитель руля;
– течь антифриза из системы охлаждения;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи);
– не работает КМУ;
– отсутствуют упоры на выносной передней и задней опорах КМУ.

3. Электрооборудование:
– разбито стекло левой блок-фары;
– не работают осветительные приборы;
– не работают стеклоочистители;
– отсутствуют держатель со щеткой;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;
– отсутствует запасное колесо;
– износ крестовин карданного вала.

5. Внешний вид:
– кузов имеет очаги коррозии;

– имеются повреждения переднего бампера;
– сломана правая подложка кабины;
– отсутствуют зеркала заднего вида.

Осмотр технического состояния автомобиля КамАЗ 658625-03 г/н У655ОХ116, 2014 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №89-п от 21.05.2021 года.

Начальник ОТК и ЭТС А.М. Бакулев